DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002621182
Besichtigt am:	24.08.2026 17:15
Berichts-Nr:	11237653
FIN:	WAUZZZ4M3PD029278



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q7
HSN / TSN:	0588 / BSH
Erstzulassungsdatum:	04.08.2023
Laufleistung:	105.244 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	250 kW (340 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Fahrzeugausstattung

.

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06M.C

6-Zylinder-Ottomotor 3,0L/250 KW Hybrid,TFSI, Systemleistung 280 KW Grundmotor ist: T9I

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

adaptive air suspension

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert

Automatisches Sperrdifferenzial

Batterie 580A (105AH)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachkantenspoiler

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug

Elektrische Laderaumabdeckung

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 280KW Aggr.0EE.A

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

e-tron Ladesystem kompakt (AC) mit Haushaltsstecker Typ E/F

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -4M0-

Fahrzeugladekabel

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12

Glanzpaket

Grundausstattung

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurelement oben mit Kontrastnaht

interne Steuerungsnummer

Ionisator und Aromatisierung

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether

Kofferraumbodenmatte

Komfort Standklimatisierung

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung und elektrischer Laderaumabdeckung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)

Ladedose AC Typ 2

Ladekabel Mode3 Typ 2 3 32A

Ladekantenschutz aus Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Langer Radstand

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung

LED-Heckleuchten

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-Prägung

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne AdBlue-Tank

Ohne Aktion

Ohne aktive Wankstabilisierung

Ohne Alcohol Interlock

Ohne Allradlenkung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD-Wechsler/CD-Player

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-up-Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorne (ISOFIX)

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittstufe

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wandhalterung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ottomotor

PKW-Ausführung

quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial)

Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 9,5Jx21, Reifen 285/40 R21

Räder der Audi Sport / Quattro GmbH

Räder, 5-Parallelspeichen, 8,0Jx20, Winterreifen 255/50 R20

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reichweitenoptimierung

Reifen 285/40 R21 109Y xl Rollwiderstandsoptimiert

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rekuperation
Rückfahrkamera
Rücksitzbank plus
S line
S line
S line Sportpaket
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll (ECE)
Scheinwerfer
Schienensystem im Gepäckraum
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servoschließung für die Türen
Sicherheitslenksäule
Sitzheizung vorn
S-Line Schriftzug, aussen
Sondersteuerung
Sondersteuerung I/VP
Sonnenblenden vorn
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoßfänger S line in Volllackierung
Tagfahrlicht
tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Umweltbonus Hersteller
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Functions on Demand
Vorbereitung für Smartphone-Interface
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Scheinwerfer links	Kratzer	Ersetzen
2	Scheinwerfer rechts	Kratzer	Ersetzen
3	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Lackieren
8	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Lackieren
9	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
11	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZ4M3PD029278 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Scheinwerfer links - Kratzer - Ersetzen




2 - Scheinwerfer rechts - Kratzer - Ersetzen




3 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Ersetzen




4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair





DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

6 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair

7 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Lackieren




8 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Lackieren




9 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




10 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11237653
vom: 24.08.2026

11 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren





12 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

