

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4827NGW / WBA81GE0907U42703 / 7U42703

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.152

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4827NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	28/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4827NGW COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
4827NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. moldura entrada delantera derecha	-	REEMPLAZAR				0,00	38,50	10,00	34,65 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
3. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
6. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	263,25	10,00	240,00 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	3.50 h.	14,82	0,00		216,56 €
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
9. Carcasa retrovisor dr	Pintar Superficial Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.08 h.	0,34	0,00		6,50 €
10. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Guarnecido puerta tr iz	-	SR Cuero				0,00	0,00		100,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1435,05 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4827NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,65 h.	217,52 €
Total material pintura	-	20,79 €
Total Mano de Obra Pintura	4,91 h.	189,03 €
Total Recambios	-	607,73 €
Descuento recambios aplicado	-	185,31 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	400,00 €















MEDIA

TEL

NAV



CHECK CONTROL

Bonnet open

To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.

Close message

Owner's Handbook

LOW

AC OFF

LOW

AC OFF



CAD-100 10:19

CHECK CONTROL

Bonnet open

To open bonnet, pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.


Close message

Owner's Handbook

LOW AC ON LOW AC ON









© M/B 816E 0907 U 42703 ©









PERSONAL ASSISTANT

Activate Efficient Mode

Apple CarPlay

For example, you can say:

"How's my consumption?"

CAD-100

10:20

LOW

A/C OFF

LOW

A/C OFF



4.83

Goodyear
ULTRA HP6





































15-2553



11 CHIL-4100120714

Manheim
Car Auctions







E

4021



Manheim
CDN Automotive

