

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5888NHK / WBA21GF0007U49348 / 7U49348

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.191

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ CARPETA MANUALES☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5888NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	15/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5888NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

5888NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Moldura iz luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Neumático dl dr - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Neumático tr dr - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Jgo alfombras piso	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
9. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR
10. Puerta dl dr	-	SR Carrocero
11. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA