DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXEVJYHV5 TZ028491	Date d'immatriculation	06/03/2026	Couleur	
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-157-NG	Odometre	17 901 km
Modèle	VIVARO Fourgon M Diesel 120 ch Manuelle	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto











Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outillage de bord	✓
Cric	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Dommages extérieurs

2



Elément	Destickage
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

3



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Baguette de porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Montant de pavillon
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

9



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

10



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

11



Elément	Pavillon
Position	Avant
Dommages	
Commentaires	-

12



Elément	Pavillon
Position	Central
Dommages	
Commentaires	-

13



Elément	Panneau latéral
Position	Gauche
Dommages	
Commentaires	-

14



Elément	Renfort de pavillon
Position	Arrière
Dommages	
Commentaires	-

15



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	
Commentaires	-

16

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

17

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

grele