

Tesla MODEL 3 Standard RWD Plus 60 kWh, jun-21, 144.628 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer

Eerste toelating	17-06-2021
Eerste afgifte NL	17-06-2021
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1293*15
Afgelezen tellerstand	144.628 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1725 kg
Deuren	5
Vermogen	175 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	288
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	55 kWh
Actieradius	370 km
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

	Achterklep elektrisch bediend		Cruisecontrol		Metallic lak
	Achteruitrijcamera		Elektrische ramen voor en achter		Navigatie
	Audio installatie		Elektrisch verstelbare stoelen		Panoramadak
	Automatische airconditioning ECC		LED verlichting		Stuurbekrachtiging
	Bluetooth telefoonvoorbereiding		Lederen bekleding		Verwarmde voorstoelen
	Centrale vergrendeling afstandsbediening		Lichtmetalen velgen		

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + geh.
- Buitensp. elektr. verst.
- Dodehoek detectie
- Elek.verstelb.stuurk+geh.
- ESP
- Forward Collision Warning
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Houtafwerking interieur
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- LED mistlampen
- Lichtmetalen velgen 18"
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Panoramadak
- Passagiersairbag
- Spraakbediening
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	17-06-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
	Uitrusting	Anders, zie opmerking	elektrische achterklep defect



Uitrusting



Anders, zie opmerking

panoramadak gebarsten


Banden

Velggrootte	18"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Michelin	Zomerband	6 mm
Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	6 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	4 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	4 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel	Niet aanwezig		

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
1	Voorzijde Buitenzijde	steenslag wasstraatkrassen
Niet acceptabele schade		
2 	Velg linksvoor	geschaafd
3 	Velg rechtsvoor	geschaafd
4 	Rechter voorscherm	krasje(s)
5 	Rechter voorportier	krasje(s)
6 	Rechter achterportier	deukje(s)
7 	Rechter achterscherm	deuk(en)
8 	Velg rechtsachter	geschaafd
9 	Achterbumper	kras(sen) bumper

10



Kofferdeksel

deukje(s)

11



Achterraut

barst

12



Velg linksachter

geschaafd

13

Linker achterscherf

deukje(s)

14

Linker voorportier

deukje(s)