



MERCEDES CLA SHOOTING BRAKE:

Onderstelnummer:	W1K1186121N156864	Versie:	CLA 200 d Business Solution
1ste ingebruikname:	25/08/2020	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	139791	KW:	110
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Wit
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	2611
Brandstof:	Diesel		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Schuifdak elektrisch	
Snelheidsregelaar		Dak Panoramisch	
Stuur multifunctioneel		Hoedenplank/rolhoes	
Verwarmde zetels V		Parkeersensoren vooraan	
Radio multimedia		Parkeersensoren achteraan	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Trekhaak inklapbaar
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding half-kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Banden

225/45/18/91 W				
Zomerbanden:	V L	Continental: 4 mm	V R	Continental: 4 mm
	A L	Continental: 4 mm	A R	Continental: 4 mm
Bandenprofieldiepte V L				4.0
Bandenprofieldiepte V R				4.0
Bandenprofieldiepte A L				4.0
Bandenprofieldiepte A R				4.0
Bandenmaat V L				225/45 R 18 91 W
Bandemaat V R				225/45 R 18 91 W
Bandenmaat A L				225/45 R 18 91 W
Bandenmaat A R				225/45 R 18 91 W
Type band V L				Zomer
Type band V R				Zomer
Type band A L				Zomer
Type band A R				Zomer
Bandenmerk VL				256
Bandenmerk V R				256
Bandenmerk A L				256
Bandenmerk A R				256

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	0		
Aantal laadkabels (snelladen)	0		

Totale kosten excl. BTW	612,63
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

204,21



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

204,21



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

204,21

