DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3UPHPXX S4130909	Fecha matriculación	29/05/2025	Color	Negro Perla Nera (me
Marca	PEUGEOT	Matrícula	8615NCP	Cuentakilómetros	14 480 km
Modelo	208 5P Allure HYBRID 110 eDCS6	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CARPIO











Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm




Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm



Daños externos

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

6



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Llanta de aleación 16'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Llanta de aleación 16'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehiculo sucio