

Opel

CORSA 1.2 TURBO 130 BVA GS LINE

VIN: VXXUPHNSSN4107682



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 27/07/2022	Odomètre 46344 km
Couleur Gris	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -
Type de carrosserie Berline à Hayon	Type de véhicule Véhicule particulier	Motorisation Thermique
Energie Essence	Puissance 130 HP	

Equipements véhicule








Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit panoramique	







Contrôles













Problème moteur au démarrage Non	Véhicule non apte à la circulation Non
--	--

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange

			
002	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
			
003	Plage arrière / -	Non Conforme	Echange
			
004	Pare-brise / -	Eclat	Smart repair
			
005	Enjoliveur d'aile / Arrière Gauche	Cassé	Echange
			
006	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
007	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 17"	Rayure	Réparation
			

008	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable
			
009	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
010	Pneu / Avant Gauche Largeur : 205 mm / Rapport de forme : 45 / Indice de vitesse : V / Saison : Été / Marque de pneu : MICHELIN / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Technologie anti-crevaisson : Aucun	Déchiré	Echange
			
011	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
012	Pare-chocs / Avant	Rayure	Lustrage
			
013	Pneu / Avant Droit Largeur : 205 mm / Rapport de forme : 45 / Indice de vitesse : V / Saison : Été / Marque de pneu : MICHELIN / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Technologie anti-crevaisson : Aucun	Déchiré	Echange
			
014	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation

		
<p>015 Montant de pavillon / Droit</p>		<p>Enfoncement Smart repair</p>
		
<p>016 Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 "</p>		<p>Rayure Réparation</p>
		
<p>017 Pneu / Arrière Droit Largeur : 205 mm / Rapport de forme : 45 / Indice de vitesse : V / Saison : Été / Marque de pneu : MICHELIN / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Technologie anti-crevaisson : Aucun</p>		<p>Déchiré Echange</p>
		
<p>018 Pare-boue / Arrière Droit</p>		<p>Cassé Echange</p>
		
<p>019 Pare-chocs / Arrière</p>		<p>Rayure Acceptable</p>
		

Éléments amovibles

- Câble de charge lente
- Câble de charge rapide
- Cache bagages
- Carnet de garantie
- Carte mémoire
- Clé anti-vol

Clé plip Filet de coffre Plage arrière Compresseur kit réparation pneumatique Filet de separation Recharge kit réparation pneumatique Cric Manuel d'utilisation Roue de secours


Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	205 / 45 / 17 / Été	3 mm
Avant Droit	MICHELIN	205 / 45 / 17 / Été	3 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	205 / 45 / 17 / Été	5.3 mm
Arrière Droit	MICHELIN	205 / 45 / 17 / Été	5 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Recharge kit secours / - / Manquant



Plage arrière / - / Non Conforme



Plage arrière / - / Non Conforme



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Enjoliveur d'aile / Arrière Gauche / Cassé



Enjoliveur d'aile / Arrière Gauche / Cassé



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pare-boue / Arrière Droit / Cassé



Pare-boue / Arrière Droit / Cassé



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure