


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA47 PX177553	Erstzulassung	31.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	19 734 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



### Lose Teile


Hutablage	✘
-----------	---

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔

### Reifen

Hankook 195/55/16 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm




Hankook 195/55/16 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Continental 195/55/16 H  
Ganzjahresreifen 6.0 mm


Continental 195/55/16 H  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

### Außenschäden

1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>160,00€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	160,00€		

<b>2</b>		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>150,00€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
<b>3</b>		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	210,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>345,00€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
<b>4</b>		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>400,00€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	400,00€		

**Innenschäden**

<b>5</b>		Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	96,42€
		Position		- Reparaturkosten	7,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>103,42€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

**Sonstiges**

<b>6</b>	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>200,00€</b>
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
<b>7</b>	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>72,00€</b>
	Beschreibung		- Lackierungszeit	0,80		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
			Pauschale	-		

**Anmerkungen**

Erstzulassung Prüfen

**Geschätzte Reparaturkosten**
**Gesamt netto 1.430,42€**