

Volkswagen ID.4 BEV 204pk 77kWh Family, jun-21, 111.259 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVGZZZE2ZMP042098
Eerste toelating	07-06-2021
Eerste afgifte NL	07-06-2021
Europese typegoedkeuring	e1*2018/858*00004*02
Afgelezen tellerstand	111.259 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	2024 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	77 kWh
Actierradius	501 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

 Achteruitrijcamera	 Cruisecontrol	 Panoramadak
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrisch Stability Program	 Parkeersensoren achter
 Adaptieve stuurbechrachting	 Elektrische ramen voor	 Parkeersensoren voor en achter
 Anti blokkeer systeem	 Elektrische ramen voor en achter	 Startonderbreking
 Automatische airconditioning ECC	 LED verlichting	 Stoffen bekleding
 Automatisch dimmende binnenspiegel	 Lichtmetalen velgen	 Verwarmde voorstoelen
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Warmtewerend glas
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Achteropk verkeer waarsch | • ESP | • Multifunctioneel stuur |
| • Achteruitrijcamera | • Extra getint glas | • Multimedia scherm klein |
| • AEB | • Forward Collision Warning | • Multimedia-voorbereiding |
| • Alarmsysteem | • Geluidsimulator | • Navigatiesysteem |
| • Apple CarPl./Android Auto | • Geluidsisolerend glas | • Oplaadmogelijkheid |
| • Armsteun achter | • Grootlichtassistent | • Panoramadak |
| • Armsteun voor | • Hill hold functie | • Passagiersairbag |
| • Bagage-scheidingsnet | • Hoofd airbag(s) a. | • Rijstrooksensor met corr. |
| • Band.sp.contr.syst. | • Hoofd airbag(s) v. | • Ruitensproeiers verwarmb. |
| • Bestuurdersairbag | • Hoofdsteunen actief | • Spraakbediening |
| • Bluetooth telefoonvoorb. | • In delen neerkl. achterb. | • Stoel best. hoogte verst. |
| • Bots herkenning+activatie | • Interieur voorverwarming | • Stuurwiel verwarmd |
| • Buitensp. elekt. inklapb. | • Keyless entry | • Verkeersbord detectie |
| • Buitensp. elektr. + verw. | • Keyless start | • Vermoeidheids herkenning |
| • Centrale airbag v. | • LED achterlichten | • Verstelbaar stuur |
| • Connected services | • LED dagrijverlichting | • Verwarmde voorruit |
| • Cruise contr.adap Stop&Go | • Lederen stuurwiel | • WiFi voorbereiding |
| • DAB radio | • Lichtmetalen velgen 19" | • Zij airbag(s) v. |
| • Draadloze telefoonlader | • Matrix LED koplampen | |



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	11-06-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Banden

Velggrootte	19"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Goodyear	Winterband	5 mm
Rechter voorwiel	Goodyear	Winterband	4 mm
Linker achterwiel	Goodyear	Winterband	4 mm
Rechter achterwiel	Goodyear	Winterband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1	Contactsleutel	Manco, ligt thuis.
2	Linker voorscherm	deuk(en)
3	Linker voorportier	kras(sen)
4	Linker achterscher	diverse schade (zie foto)
5	Grille	Gebroken
6	Voorbumper	kras(sen)
7	Nummerplaat v	ontzet
8	Bumper v r rooster	ontzet

9



Motorkap

deuk(en)

10



Rechter achterscher

deuk(en)