

Ford

PUMA X 1.0 ECOBOOST 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2RS15587



Descripción

Matrícula 6762MXM	Fecha de matriculación 27/12/2024	Kilometraje 53065 km
Color Rojo	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
05/05/2026

Fecha de peritación aprobada
06/05/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cubierta de carga / -	No conforme	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Aceptable



003

Capó / -

Ralladura

Pintar



004

Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



005

Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Smart repair



006

Moldura de paragolpes / Trasero
Pintado : Sí / Cromado : No

Ralladura

Pintar



007

Spoiler / Trasero

Ralladura

Pintar



008

Puerta / Trasero Derecho

Ralladura

Aceptable



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |


Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	215 / 50 / 18 /	4.4 mm
Delantero Derecho	Desconocido	215 / 50 / 18 /	4.5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5.2 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5.3 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Cubierta de carga / - / No conforme



Cubierta de carga / - / No conforme



Cubierta de carga / - / No conforme



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura




Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Moldura de paragolpes / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Ralladura