

046CC0126752



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUSHN55NNW030248

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0043YCZW
Haendler Code DE0509
Motorkennzeichnung 10XVBB18
Motorseriennummer 97026
KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):		Wh/km	
Elektrische Reichweite:		-		-	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja		3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): a2 28 29			
3.2. Gesamteinsparung von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovation(en):		3.2.1. Einsparungen durch NEFZ			
Benzin / Diesel		-		g/km	
Gas		-		g/km	
Andere (siehe 26.)		-		g/km	
3.2.2. Einsparungen durch WLTP		2.06		g/km	
Benzin / Diesel		-		g/km	
Gas		-		g/km	
Andere (siehe 26.)		-		g/km	
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151		CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Benzin / Diesel		WLP-Werte		l/100km	
Niedrig		371		7.5	
Mittel		132		5.8	
Hoch		114		5.0	
Höchstwert		138		6.1	
Kombiniert		134		5.9	
Gewichtet, kombiniert		-		-	
Gas		CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
WLP-Werte		l/100km		l/100km	
Niedrig		-		-	
Mittel		-		-	
Hoch		-		-	
Höchstwert		-		-	
Kombiniert		-		-	
Gewichtet, kombiniert		-		-	
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151		Stromverbrauch		Wh/km	
Elektrische Reichweite		-		-	
Elektrische Reichweite innerorts		-		-	
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge		Stromverbrauch (EAC)		Wh/km	
Elektrische Reichweite (EAER)		-		-	
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)		-		-	

Der Unterzeichner Yannik Bouvenen bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke:	OPEL
0.2.	Typ:	U
0.2.1.	Version:	HNS-41B500
0.2.2.	Handelsbezeichnung(en):	MOKKA
0.2.3.	Kennungen:	IP-HNS_ATM85440-VR3-0
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-HNS_ATM85440-VR3-0
0.2.3.2.	Kennung der AIC-Familie:	ATHNS_0402-VR3-0
0.2.3.3.	Kennung der PEKS-Familie:	2-VR3-EQ
0.2.3.4.	Kennung der RfWid-Standardfamilie:	RL_CMP_ATM85440-VR3-0
0.2.3.5.	Kennung der RfWid-Standardmatrix-Familie:	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprofilfamilie:	EV-HN_03_5400-VR3-0
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	PSA Automobiles SA 2-10 boulevard de l'Europe 78300 POISSY, France
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	an der linken oder rechten B-Säule
0.10.	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	im Motorraum rechts
0.11.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	VXKUSHNSNNW030248
	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	09.03.2022

1.	Anzahl der Achsen:	2
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4
3.1	1: Achse 1 spezifizierte wie das Fahrzeug ist nicht automatiert	
4.	Radstand:	2557 mm
4.1.	Achsaabstände:	
1-2:		2557 mm
5.	Länge:	4450 mm
6.	Breite:	1790 mm
7.	Höhe:	1535 mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1295 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1311 kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1740 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	
1:		980 kg
2:		960 kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2940 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beladung eines	
18.1.	Deichelanhängers:	1200 kg
18.3.	Zentralschlösseranhänger:	640 kg
18.4.	ungetriebenen Anhängers:	61 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	HND5
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe
25.	Hubraum:	1199 cm ³
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Eintritt:	
27.	Höchste Nennleistung:	96.00 kW bei 5500 min ⁻¹
27.1.	(Verbreitungsmodus):	
27.3.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)	

47.1.3	Fahrerstandsdozentifizieren		N
47.1.1.3.0.	DO:	88.0	M(km/h)
47.1.3.1.	I1:	40.136	M(km/h) ²
47.1.3.2.	I2:	0.03717	M(km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus:		3b
47.2.1	Fahrzyklusklasse:		-
47.2.2	Minutensummenfaktor (fsc):		-
47.2.3	Bestenfalls Geschwindigkeit:		-
48.	Abgasnormen:	715/2007*2018/1832AP	
48.1.	1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kwh]		
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte		
48.1.	Rauch		
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte		
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
49.1.	1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
49.2.	Benzin / Diesel		
49.3.	NEFZ-Werte		
49.4.	Immerstr.		
49.5.	Außenstr.		
49.6.	Kombiniert		
49.7.	Gewichtet		
49.8.	Kombiniert		
49.9.	Gas		
49.10.	NEFZ-Werte		
49.11.	Immerstr.		
49.12.	Außenstr.		
49.13.	Kombiniert		
49.14.	Abweichungsfaktor		

47.1.3	Fahrowiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	10:	88.0
47.1.3.1	11:	-0.136
47.1.3.2	12:	0.03717
47.2	Fahrzyklus:	
47.2.1	Minibankleistungsfaktor (fisc):	3b
47.2.2	Begrenzte Geschwindigkeit:	
47.2.3	Abgasnormen:	
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]		
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.1)
THC	19.7	
NHHC	17.2	
NOx	23.9	
THC+NOx		
NH3		
Partikelmasse	0.74	
Partikelzahl	3.98	
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.1)
NOx		
NHHC		
THC		
CH4		
NH3		
Partikelmasse		
Partikelzahl		
Rauch		
48.1.		
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte	
Wollständige RDE-Fahrt	60	10 ¹ /km ²
Wollständige RDE-Fahrt	60	6
Wollständige RDE-Fahrt		
CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen [g/100km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte		
innerorts		
Außenorts		
Kombiniert		
Gewicht:		
Kombiniert		
Gas	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte		
innerorts		
Außenorts		
Kombiniert		
Abweichungsfaktor		
Differenzierungsfaktor		



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger hinten durch die Heckklappe verschrammt



Bild 14 : Einstieg vorne links Delle/Kratzer



Bild 15 : Fehlermeldung Aktive Gefahrenbremsung

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 157 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür hinten rechts 157µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.07.2022	Letzte Zulassung	11.07.2022
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSNW030248	HSN / TSN	1889 / ADB
Schlüssel-Nr.	00000000	Km-Stand abgelesen	29937
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	4 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	4 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung,klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht mit Schaltwippen, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.07.2026 bei Kilometerstand 29.769

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg vorne links Delle/Kratzer, smart repair (Bild 14)
2. Fehlermeldung Aktive Gefahrenbremsung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten durch die Heckklappe
verschrammt, (Bild 13)