



» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002352615
Besichtigt am: 13.03.2026 09:51
Berichts-Nr: 10218503
FIN: WAUZZZF45PA051605

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BXU
Erstzulassungsdatum:	22.02.2023
Laufleistung:	149.164 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	251 kW (342 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
48 Volt Bordnetz	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.Q	Dieselmotor
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/251 KW TDI Common-Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor ist: T2S	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Parkbremse
Ambiente-Lichtpaket plus	Elektromechanische Servolenkung
Audi active lane assist	Embleme
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent	Erhöhter Serienkraftstoffstbüllung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense basic	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi Soundsystem	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi virtual cockpit plus	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Außenspiegel rechts, asphärisch	Glanzpaket
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gurtanlegekontrolle
Ausstattung Welt	Heckblende (ECE)
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Businesspaket	Keine Aktionsausführung
Dach in Wagenfarbe	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherung
Dachreling in Aluminium	

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
 Fondsitze
 Kofferraumbodenmatte
 Komfortmittellarmlehne vorn
 Komfortschlüssel inkl.
 sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraum-
 klappe elektrisch öffnend und schließend
 Komfortschlüssel ohne Safelock
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)
 Kraftstoffsystem Diesel
 Ladeboden
 Ländergruppe A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
 LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und
 dynamischem Blinklicht
 Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit
 Massagefunktion für die Vordersitze
 Linkslenker
 LTE-Unterstützung für Audi phone box
 Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung
 und dynamischem Blinklicht
 Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung
 und dynamischem Blinklicht
 Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination mit S-Prägung
 Mild-Hybrid
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für
 Deutschland
 MMI Navigation plus mit MMI touch
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 Motorabdeckung
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Beleuchtung
 Ohne besondere Farbausstattung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Frontspoiler
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Head-up-Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
 Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Nackengebläse
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorkonditionierung
 Ohne Windschott
 Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zus.Warnleuchten
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Panorama-Glasdach
 Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
 PKW-Ausführung
 quattro
 quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
 Räder Audi Sport, 10-V-Speichen, glanzgedreht, 8,5Jx19,
 Reifen modellspezifisch
 Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
 Räder, 5-Doppelspeichen-Stern, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40
 R18
 Radschrauben Standard
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 255/35 R19 96Y xl
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollanzeige
 Reifenreparaturset
 Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel schwarz
 lackiert (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert,
 mit S-Schriftzug (ECE)
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsgurte in Schwarz
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportsitze plus vorn

S-Sportfahrwerk

Standard

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

tiptronic

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante " S "

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wegfahrsperr elektronisch

Winterrädeverbau in der Serie

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.450,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.450,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	630,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF45PA051605

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag





2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10218503
vom: 13.03.2026