Voertuig rapport

Taxatiedatum: 05-11-2026

BMW i3 S 120Ah 42 kWh
2019 - 135 kW / 184 PK - Elektrisch - Automaat - Keyless entry | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera



Kenteken	R088PX
Chassisnummer	WBY8P610X07E43989
Eerste registratie	10-07-2019
APK geldig tot	10-07-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	183.724 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	06-11-2026
Verwachte kilometerstand	183.724 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	135 kW / 184 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	183.724 km	Nee

Opties & accessoires 12

Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lederen bekleding | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 4

Digitaal onderhoud | Volledig dealer onderhouden | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Blauw
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2024

Schades (5)

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Spiegel links



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
pitje

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
pitje

Exterieur opmerking	5 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
10-07-2019	Eerste toelating	
26-10-2022	Registratie datum goedkeuring	
27-10-2022	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Autobedrijf
27-10-2022		Particulier
03-11-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
10-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | achterspoiler | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | andere dakkleur | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | hoofd airbag(s) voor | keyless start | LED achterlichten | LED koplampen | lichtmetalen velgen multi-spaaks 20" | multimedia-voorbereiding | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | sportonderstel | stuur leder | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | volledig digitaal instrumentenpaneel | zijairbag(s) voor

Extra foto's

