


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS7 R1043463	Erstzulassung	30.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	21 347 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Kompressor Nothilfe	✓
Füllflasche Nothilfekit	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓









Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen




Außenschäden

1		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	333,98€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	92,25€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	248,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,20		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	108,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Dachholm	Reparaturzeit	-	Teilekosten	50,00€
		Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	267,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	162,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	88,75€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

9		Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
10		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	4,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	487,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	207,00€		
				- Pauschale	-		
11		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	45,00€		
				- Pauschale	45,00€		

Sonstiges

12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	117,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
				- Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 1.545,00€