


A102 - D2606199435

PEUGEOT 2008

VIN

VR3USHNKKNJ878675

Immatriculation

Kilométrage

62772 KM

Première immatriculation

18/04/2023

Couleur carrosserie

GRIS



Compteur

Immatriculation

VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Porte arrière gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture



Enjoliveur de roue ARG

Type	Manquant
Mode de réparation	E - Echange




Aile arrière droit

Type

Enfoncements étendus

Mode de réparation

MEM - Mémoire



Clé d'origine

Type

MANQUE/ CASSE

Mode de réparation

F - Forfait



Pneu avant gauche

Type

Usure

Mode de réparation

E - Echange





Pneu arrière gauche

Type

Usure

Mode de réparation

E - Echange





Pneu arrière droit

Type

Usure

Mode de réparation

E - Echange





Annexe Photographies des dommages Intérieur

Nettoyage intérieur complet

Type
Pneu avant droit

Plus de deux éléments tâchés

Mode de réparation

Type

F - Forfait



Usure
E - Échange



Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

Contrôles pneumatiques





Planche de photographies commerciales

