

Peugeot Expert 2.0 BlueHDI 120 Long Premium
2020 - 90 kW / 123 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF3VFAHKKL7014820
Eerste registratie	12-03-2020
APK geldig tot	02-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	138.176 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	29-07-2026
Definitieve kilometerstand	138.176 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	143
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 3

Airco	Cruise control	Parkeersensoren
-------	----------------	-----------------

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reserve wiel
--------------------	--------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 90 kW / 123 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 138.176 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (17)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Lucht verontreiniging

Andere - Andere

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Beschadigd

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gescheurd

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ingevreten vuil

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Beschadigd

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Slijtage


Andere - Andere

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Exterieur opmerking 11 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-03-2020		Importeur
12-03-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
02-07-2026	APK vervaldatum	
20-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor	bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	Brake Assist System	
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control		
dimlichten automatisch	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	
kunstlederen/stof bekleding	lendesteun(en) verstelbaar	multimedia-voorbereiding	parkeersensor achter	
passagiersairbag	passagiersstoel	radio	regensensor	start/stop systeem
stuur verstelbaar	tussenschot volledig	zipschuifdeur rechts		

