

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426370492

Nº Revision: WTWS\_618500

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

|                 |            |            |   |
|-----------------|------------|------------|---|
| MATRÍCULA:      | 5373-MFC   | Nº CHASIS: | WFOVXXTACWNG85438                       |
| KILOMETROS:     | 167003     | MARCA:     | FORD                                    |
| F. PERI TACIÓN: | 23/04/2026 | MODELO:    | TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCI 71KW TREND |
| Seguro:         | SI         |            |   |

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

|              |                                       |                   |            |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| INSTALACIÓN: | CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL       | FECHA DE ENTRADA: | 17/04/2026 |
| DIRECCIÓN:   | Antigua carretera de san Fernando, km | PERSONA CONTACTO: | WTWS_3457  |
| LOCALIDAD:   | MEJORADA DEL CAMPO                    | TELEFONO/E-MAIL:  | -          |

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

|                      |    |                             |          |                           |    |
|----------------------|----|-----------------------------|----------|---------------------------|----|
| Nº LLAVES:           | 1  | KIT ANTIPINCHAZOS:          | NO       | RUEDA REPUESTO:           | SI |
| LIBRO MANTENIMIENTO: | NO | Navegador GPS:              | NO TIENE |                           |    |
| Neumático RunFlat:   | NO | Vehículo eléctrico híbrido: | NO       | Falta Cable carga Rápida: | NO |
| Falta Cable 220/230: | NO | Neumático Invierno:         | NO       |                           |    |

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

I VEHÍCULO COMERCIAL

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

| Concepto         | Importe   |
|------------------|-----------|
| Daños Generales  | 1722,20 € |
| Daños Interiores | 0 €       |
| Total Valoración | 1722,20 € |

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

| Referencia | Código | Descripción | Unidades | Precio Unidad | Descuento | Importe Total |
|------------|--------|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|
|------------|--------|-------------|----------|---------------|-----------|---------------|

No existen elementos de interior en la valoración de daños

## OBSERVACIONES

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |

#### Atributos de la Valoración

|        |         |            |             |
|--------|---------|------------|-------------|
| Estado | Abierta | Referencia | WTWS_618500 |
|--------|---------|------------|-------------|

#### Atributos vehículo

|            |         |
|------------|---------|
| Kilómetros | 167.003 |
|------------|---------|

#### Equipamiento

##### Manual

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR | LUCES FAROS ANTINEBLA |
| VERSION 2 PUERTAS TRASERAS       |                       |

##### VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/12/2022

















##### Automático

|   |               |
|---|---------------|
| INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS | ESPAÑA ESPAÑA |
|---|---------------|

#### Piezas






| Código  | Descripción   | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|---|------|-----------|-----|------|----------|
| 1209177   | Faro antiniebla iz<br>Incluye: Lámpara faro antiniebla iz             | 1,00 | 90,10     |     |      | 90,10    |
| 2570456   | Luna parabrisas - ANTIDESLUMBRANTE - Nueva                            | 1,00 | 585,66    |     |      | 585,66   |
| 2053962   | Jgo pegado lunas - 2K 310ML - Nueva<br>Incluye: Adhesivo de cristales | 1,00 | 71,89     |     |      | 71,89    |
|  2438901 | Cristal retrovisor iz   | 1,00 | 0,00      |     |      | 0,00     |

#### Mano de obra

| Código  | Descripción                                       | Uds.   | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|---|--------|-----------|-----|------|----------|
| T1  321131EM   | Ajustar faros antiniebla                          | 0,10 h | 25,00     |     |      | 2,50     |
| + 322811  | Sustituir Faro antiniebla iz                      |        |           |     |      |          |
| T1  322811   | Sustituir Faro antiniebla iz                      | 0,10 h | 25,00     |     |      | 2,50     |
| I 432281EM  | Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz     |        |           |     |      |          |
| NI 321131EM   | Ajustar faros antiniebla                          |        |           |     |      |          |
| NI TC2  | Puesta a disposición del vehículo                 |        |           |     |      |          |
| T2  421151   | Sustituir Luna parabrisas                         | 1,60 h | 25,00     |     |      | 40,00    |
| I 412141  | Desmontar y montar Capó dl                        |        |           |     |      |          |
| I 432301  | Desmontar y montar Rejilla torpedo                |        |           |     |      |          |
| I 436161  | Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz |        |           |     |      |          |
| I 436161  | Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr |        |           |     |      |          |
| I 436361  | Desmontar y montar Retrovisor interior            |        |           |     |      |          |
| NI TC2  | Puesta a disposición del vehículo                 |        |           |     |      |          |
| T1  433661   | Sustituir Cristal retrovisor iz                   | 0,10 h | 25,00     |     |      | 2,50     |
|  T2  GtT7101L | Reparar Aleta dl iz                               | 0,25 h | 25,00     |     |      | 6,25     |
|  T2  GtT7101R | Reparar Aleta dl dr                               | 1,00 h | 25,00     |     |      | 25,00    |
|  T2  GtT7401R | Reparar Puerta dl dr                              | 0,50 h | 25,00     |     |      | 12,50    |
|  T2  GtT7801R | Reparar Puerta tr dr                              | 2,00 h | 25,00     |     |      | 50,00    |
|  T2  GtT81050 | Reparar Paragolpes tr                             | 2,00 h | 25,00     |     |      | 50,00    |
|  T2  GtT8401L | Reparar Puerta carga tr iz                        | 2,50 h | 25,00     |     |      | 62,50    |

|                  |   |                |                                     |        |            |
|------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Nº Valoración    | CMA_618500  | Marca - Modelo | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |        |            |
| Fecha Alta       | 23/04/2026 16:50:47   | CUM            | FR04702                             | Origen | VinDecoder |
| F.Cálculo/Modif. | 23/04/2026 16:58:16   | Matrícula      | 5373-MFC                            |        |            |
| Código Usuario   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN            | WF0WXXTACWNG85438                   |        |            |

#### Mano de obra

| Código  | Descripción                       | Uds.   | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|-----------------------------------|--------|-----------|-----|------|----------|
| T2  GtT8401R | Reparar Puerta carga tr dr        | 1,50 h | 25,00     |     |      | 37,50    |
| T2  GtT9001L | Reparar Lateral iz carrocería     | 1,00 h | 25,00     |     |      | 25,00    |
| T2  GtT9058R | Reparar Aleta tr dr (zona inf)    | 1,50 h | 25,00     |     |      | 37,50    |
| T2  GtT92010 | Reparar Techo                     | 1,00 h | 25,00     |     |      | 25,00    |
| T2  TC2      | Puesta a disposición del vehículo | 0,20 h | 25,00     |     |      | 5,00     |
| + 421151  | Sustituir Luna parabrisas         |        |           |     |      |          |

#### Pintura

| Código   | Descripción   | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--|---|------|-----------|-----|------|----------|
| CHAPA  |   |      |           |     |      |          |
|  GtP9001L   | Lateral iz carrocería Reparación (S=1) (L=3)                    |      |           |     |      |          |
|  GtP8401R  | Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=3)                       |      |           |     |      |          |
|  GtP8401L | Puerta carga tr iz Reparación (S=1) (L=3)                       |      |           |     |      |          |
|  GtP7101L | Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=3)                              |      |           |     |      |          |
|  GtP9058R | Aleta tr dr (zona inf) Reparación (S=1)                         |      |           |     |      |          |
|  GtP7401R | Puerta dl dr Reparación (S=1) (L=3)                             |      |           |     |      |          |
|  GtP92010 | Techo Reparación (S=1) (L=3)                                    |      |           |     |      |          |
|  GtP7401L | Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=3)                             |      |           |     |      |          |
|  GtP7801R | Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=3)                             |      |           |     |      |          |
|  GtP7101R | Aleta dl dr Reparación (S=1) (L=3)                              |      |           |     |      |          |
| PLASTICO   |   |      |           |     |      |          |
|  GtP81050 | Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=3) Color Carrocería Completo  |      |           |     |      |          |
|  GtP7516R | Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Texturado Completo |      |           |     |      |          |

|                  |   |                |                                     |        |            |
|------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Nº Valoración    | CMA_618500  | Marca - Modelo | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |        |            |
| Fecha Alta       | 23/04/2026 16:50:47   | CUM            | FR04702                             | Origen | VinDecoder |
| F.Cálculo/Modif. | 23/04/2026 16:58:16   | Matrícula      | 5373-MFC                            |        |            |
| Código Usuario   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN            | WF0WXXTACWNG85438                   |        |            |

### Resumen






| Piezas                           |            | Mano de obra                     |          | Pintura                               |          |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fecha tarifa                     | 06/04/2026 | Total I/D MO                     | 0,00 €   | Total I/D MO Pintura                  | 0,00 €   |
| Total I/D Piezas                 | 0,00 €     | Subtotal Importe MO              | 0,00 €   | Subtotal Importe MO                   | 0,00 €   |
| Subtotal                         | 747,65 €   | Subtotal Horas MO                | 383,75 € | Subtotal Horas MO                     | 285,00 € |
| Pequeño Material (0,00%)         | 0,00 €     | Total sin descuentos (15,35 h)   | 383,75 € | Subtotal M.O. (11,40 h)               | 285,00 € |
| Material anticorrosivo           | 0,00 €     | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 €   | Descuento sobre MO (0,00%)            | 0,00 €   |
| Material pintado de bajos        | 0,00 €     | Total                            | 383,75 € | Total mano de obra                    | 285,00 € |
| Coste envío recambios            | 0,00 €     |                                  |          | Total I/D Material Pintura            | 0,00 €   |
| Total sin descuentos             | 747,65 €   |                                  |          | Subtotal material                     | 530,10 € |
| Dto. sobre total piezas (30,00%) | 224,30 €   |                                  |          | Dto. sobre material (0,00%)           | 0,00 €   |
| Total                            | 523,35 €   |                                  |          | Total del material                    | 530,10 € |
|                                  |            |                                  |          | Total sin descuentos                  | 815,10 € |
|                                  |            |                                  |          | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 €   |
|                                  |            |                                  |          | Total                                 | 815,10 € |

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

| Total                 |        |                    |            |                                |                   |
|-----------------------|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Fijo franquicia       | 0,00 € | Total piezas       | 523,35 €   | Dto. sobre el total (0,00%)    | 0,00 €            |
| Porcentaje franquicia | 0,00%  | Total mano de obra | 383,75 €   | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 €            |
| Val. max. franquicia  | 0,00 € | Total pintura      | 815,10 €   | Base del impuesto              | 1.722,20 €        |
| Val. min. franquicia  | 0,00 € | SubTotal           | 1.722,20 € | IVA (21%)                      | 361,66 €          |
| Total Franquicia      | 0,00 € | Total Varios       | 0,00 €     | Total sin franquicia           | 2.083,86 €        |
|                       |        |                    |            | Total                          | <b>2.083,86 €</b> |

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |

### Equipamiento

#### Manual

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR  
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

LUCES FAROS ANTINEBLA

#### VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/12/2022

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP0105.JPG



IMGP0100.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |



IMGP0086.JPG



IMGP0091.JPG



IMGP0092.JPG



IMGP0093.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |



IMGP0094.JPG



IMGP0095.JPG



IMGP0096.JPG



IMGP0097.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |



IMGP0098.JPG



IMGP0099.JPG



IMGP0101.JPG



IMGP0102.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |



IMGP0103.JPG



IMGP0104.JPG



IMGP0088.JPG



IMGP0090.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |



IMGP0087.JPG



IMGP0089.JPG



IMGP0107.JPG



IMGP0108.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                     |               |            |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_618500  | <b>Marca - Modelo</b> | FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22 |               |            |
| <b>Fecha Alta</b>       | 23/04/2026 16:50:47   | <b>CUM</b>            | FR04702                             | <b>Origen</b> | VinDecoder |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 23/04/2026 16:58:16   | <b>Matrícula</b>      | 5373-MFC                            |               |            |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | WF0WXXTACWNG85438                   |               |            |



IMGP0106.JPG



IMGP0109.JPG