

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine 5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0235 Fahrgestell-Nummer: WF0JXXGAHJNP56804
Vertrags-Nummer: 53304078 Erstzulassung: 04.10.2022
Internes KZ: 15055705 Kilometer-Stand: 75388

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine 5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Frost-Weiß Uni Polsterung: Stoff Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **14.369,75**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	0,00
Frost-Weiß Uni	0,00
Ganzjahresreifen	336,13
Komfort-Paket	252,10
Lackierung Frost-Weiß Uni	168,07
Stoff Anthrazit	0,00
Winter-Paket	420,17

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **15.546,22**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **18.500,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 18.500,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1084
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,70
Leergewicht (kg):	1164	zul. Gewicht (kg):	1520

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53304078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0235
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.08.2025	9059956451	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer Tür vorne Beifahrerseite Kratzer Tür hinten Beifahrerseite Kratzer	Ja	Nein
19.03.2025	9059942558	Eigenverschulden	Seitenschaden Fahrers.	Ja	Nein
13.02.2025	9059936416	Eigenverschulden	Seitenschaden Fahrers. Seitenschaden Beifahr.	Ja	Nein
11.01.2025	9059936960	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Kratzer Scheinwerfer Fahrerseite Bruch Gehaeuse	Ja	Ja
22.11.2024	9059924157	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür vorne Beifahrerseite Kratzer Tür hinten Beifahrerseite Kratzer	Ja	Nein
16.10.2023	9059866488	Fremdverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Stahlfelge vorne Beifahrerseite Crash Radkappe vorne Beifahrerseite Crash	Ja	Ja
19.07.2023	9059857163	Eigenverschulden	Kennzeichen vorne lose	Nein	Nein
03.07.2023	9059854920	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
14.04.2023	9059845468	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Delle > 3 cm (ohne Lackschaden)	Ja	Nein
23.12.2022	9059835208	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

 Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53304078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0235
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
26.03.2025	62460	Inspektion und Wartung
26.03.2025	62460	Bremsflüssigkeitswechsel
26.03.2025	62460	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-AP 235
Berichtsnummer :	000000924032-DE968		
Referenznummer:	31192402		

Fahrzeugdaten

Ford Fiesta (CE1)(2017->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0JXXGAHJNP56804	Laufleistung abgelesen:	75388 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.04.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 15:07 57076 Siegen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1084 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2027 / 10.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	62460 / 26.03.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	195/60/R15/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (24 Monate / 30.000 km) Service 30.000 Km nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Fußraum Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
2.	Service 30.000 Km		
3.	Wartung um 2.460 Km überzogen - Wertminderung / Herstellergarantie		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



1. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen