

Matrícula:	1954-MBX	Kilometraje:	185272	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	WVWZZZ3CZPE011634	Fecha de puesta en circulación:	26/10/2022	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3
Marca:	VOLKSWAGEN				41410 CARMONA
Modelo:	Passat			Fecha de peritación:	30/06/2026 0:00:00
Versión:	Variant Executive 2.0 TDI 110kW DSG familiar 110kW 5P automática				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Break				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/55 R 17 94 V				
Tamaño del neumático DEL DER	215/55 R 17 94 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/55 R 17 94 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/55 R 17 94 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 215/55/17/94 V DELIZQ Goodyear: 5 mm - TRASIZQ Goodyear: 5 mm DELDER Goodyear: 5 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de
neumático Tras
Iz

259

Marca del
neumático Tras
Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo ¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sucio	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí		No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5			Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2			Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Sistema de freno DEL	Sí
Color carrocería	Blanco			Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Barra de techo negra	Sí
Kit de reparación	No			Radio multimedia	Sí
Ficha Técnica	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Categoría	Turismo			Documento de matriculación	No
Segmento	Segmento 03				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnic Tapa Tras	Roto	Reemplazar



Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Llanta aluminio Del Iz Bicolor/policroma Rayado Aceptable



Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar



Parabrisas



Esquírla



Precio Cerrado



Llanta aluminio Del Dr
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Aleta Del Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminioTras Dr
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Kit reparación Neumático



Falta

Importe



Faldón Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños



Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dglgaOOYcp0X7bFaO7PfVRCITXnatKGtEDba2d17tLj4%3d&language=es-ES