DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Informe de evaluación

## datos del vehículo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIV | | Fecha matriculación | 22/04/2024 | Color | Azul Eclipse (Metali |
| Marca | PEUGEOT | Matrícula | | Cuentakilómetros | 16 522 km |
| Modelo | N 508 5P Allure PureTech 130 S&S EAT8 | Condition of the car | Desconocido | | |
| Pre-damage | Unknown | Pre-damage amount excl. VAT | - | Comentarios | |

## Detalles de Inspección

Parque













## Elemento extraíble

| | |
|---|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✔ |
| Botella kit reparar pinchazos | ✔ |
| Bandeja trasera | ✔ |

## Documento técnico

## Neumáticos

## Daños externos

**1**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elemento | Capó |
| Posición | - |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elemento | Parabrisas |
| Posición | - |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elemento | Carcasa de retrovisor |
| Posición | Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**10**



| | |
|---|---|
| Elemento | Portón trasero o maletero |
| Posición | - |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**11**



| | |
|---|---|
| Elemento | Logo de portón |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**12**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llanta de aleación 17' |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**13**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**14**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**15**



| | |
|---|---|
| Elemento | Manecilla exterior de puerta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**16**



| | |
|---|---|
| Elemento | Carcasa de retrovisor |
| Posición | Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**17**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llanta de aleación 17' |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**18**



| | |
|---|---|
| Elemento | Techo |
| Posición | - |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

## Otros Daños

**19**

| | |
|---|---|
| Elemento | Tiempo auxiliar |
| Posición | - |
| Daños | - |
| Comentarios | - |