


## Fahrzeugdetails

|                      |                           |                       |             |                      |                       |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKUHZKXZ P4186437        | Erstzulassung         | 28.03.2025  | Außenfarbe           | Jade Weiß/Arktis Weiß |
| Hersteller           | OPEL                      | Kennzeichen           | GG-NP 432   | Laufleistung         | 47 km                 |
| Modell               | CORSA ELECTRIC F 100KW AT | Fahrzeugzustand       | Mit Schaden |                      |                       |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                 | Höhe Vorschaden netto | 0 €         | Vorschaden kommentar |                       |

## Auftragsdaten

Lagerplatz Frankenbach Hess. Lichtenau




## Lose Teile

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad    | ✓ |
| Bordwerkzeug              | ✓ |
| Hutablage                 | ✓ |
| Gepäcknetz                | ✓ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✗ |
| Antenne                   | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Betriebsanleitung              | ✓ |
| Serviceheft                    | ✓ |
| Bordmappe komplett             | ✓ |
| Ersatzschlüssel                | ✓ |
| Schlüssel                      | ✓ |
| Inspektion                     | ✓ |
| Ladekabel Schuko-Steckdose     | ✗ |
| Ladekabel Starkstrom-Steckdose | ✗ |
| Tasche für das Ladekabel       | ✗ |

## Reifen

|                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Michelin 195/55/16 H Sommerreifen<br>7.0 mm |  |  | Michelin 195/55/16 H Sommerreifen<br>7.0 mm |  |
| Michelin 195/55/16 H Sommerreifen<br>7.0 mm |  |                                                                                   | Michelin 195/55/16 H Sommerreifen<br>7.0 mm |                                                                                     |

## Außenschäden

|   |                                                                                    |              |            |   |                                                                                    |              |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 4 |   | Bauteil      | Stoßfänger | 5 |  | Bauteil      | Stoßfänger |
|   |                                                                                    | Position     | Vorne      |   |                                                                                    | Position     | Hinten     |
|   |                                                                                    | Beschreibung | Gebraucht  |   |                                                                                    | Beschreibung | Gebraucht  |
|   |                                                                                    | Anmerkungen  | -          |   |                                                                                    | Anmerkungen  | -          |
| 6 |  | Bauteil      | Dach       |   |                                                                                    | Bauteil      |            |
|   |                                                                                    | Position     | -          |   |                                                                                    | Position     |            |
|   |                                                                                    | Beschreibung | Gebraucht  |   |                                                                                    | Beschreibung |            |
|   |                                                                                    | Anmerkungen  | -          |   |                                                                                    | Anmerkungen  |            |

## Sonstiges

|   |                                                                                     |              |                                |   |                                                                                      |              |                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 |  | Bauteil      | Ladekabel Schuko-Steckdose     |   |                                                                                      | Bauteil      |                          |
|   |                                                                                     | Position     | -                              |   |                                                                                      | Position     |                          |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Fehlende Elemente              |   |                                                                                      | Beschreibung |                          |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                              |   |                                                                                      | Anmerkungen  |                          |
|   |                                                                                     |              |                                |   |                                                                                      |              |                          |
| 2 |  | Bauteil      | Ladekabel Starkstrom-Steckdose | 3 |  | Bauteil      | Tasche für das Ladekabel |
|   |                                                                                     | Position     | -                              |   |                                                                                      | Position     | -                        |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Fehlende Elemente              |   |                                                                                      | Beschreibung | Fehlende Elemente        |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                              |   |                                                                                      | Anmerkungen  | -                        |
|   |                                                                                     |              |                                |   |                                                                                      |              |                          |

## Geschätzte Reparaturkosten

|              |         |
|--------------|---------|
| Gesamt netto | 549,40€ |
|--------------|---------|