

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 0226NGK / WBA81GE0107U20789 / 7U20789

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.564

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0226NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2026		
Comentarios:	PUERTA TRAS DRCH MÁS DE 600 MICRAS Y ALETA TRASERA 1200 MICRAS RESERVA DE DAÑOS POR MALAS REPARACIONES		

Daños no valorables:

0226NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0226NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR
6. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
14. rejilla paragolpes del	-	PINTAR
15. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
16. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Rejilla iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA