

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	DAH-SY 0050E	Fahrgestell-Nummer:	WBY41DU020SA16688
Vertrags-Nummer:	56273082	Erstzulassung:	07.07.2023
Internes KZ:	15064454	Kilometer-Stand:	28343
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Sophistograu Metallic Polsterung: Leder 'Vernasca' Schwarz mit Kontraststreifen Telefentyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 62.352,94

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

BMW Laserlicht	1.428,57
Leder 'Vernasca' Schwarz mit Kontraststeppung Blau - Schwarz	0,00
Lenkradheizung	226,89
M Interieurleisten Aluminium Rhombic dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrome	126,05
Sonnenschutzverglasung	403,36
Sophistograu Metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 64.537,81

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 76.799,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 76.799,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2255	zul. Gewicht (kg):	2725

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56273082
Amtliches Kennzeichen: DAH-SY 0050E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56273082
Amtliches Kennzeichen: DAH-SY 0050E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	DAH-SY50E
Berichtsnummer :	0000000928381-DE613		
Referenznummer:	31197713		

Fahrzeugdaten

BMW iX3 (G08E/G08F)(07.2020->) Impressive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBY41DU020SA16688	Laufleistung abgelesen:	28343 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 210 kW (286 PS) SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+1	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Blau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	20224 / 09.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Yokohama	175/40/R20/106W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Yokohama	175/40/R20/106W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Yokohama	175/40/R20/106W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Yokohama	175/40/R20/106W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablage-Paket • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Heckantrieb • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bedienelemente galvanisiert • BMW Live Cockpit Professional • Bremsenergieerückgewinnung • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Elektromotor 210 kW (cont. 80 kW) • Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion • Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung • Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter | <ul style="list-style-type: none"> • Aerodynamik-Paket M-Technic • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Ausstattungs-Paket: Connected Teaser, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote-Dienste, Service-System: Concierge-Service, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote 3D View • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz • Außenspiegel Wagenfarbe • BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator) • Bordcomputer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Dynamische Traction Control (DTC) • Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Notruf- und Assistance-System, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitsbegrenzung-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent |
|---|--|

- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
Fahrassistenz-System: Parkassistent, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Service-System: Remote 3D View, Surround-Kamerasystem (Surround View), Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon
- Start-Stop-Knopf
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Head-up-Display
- Impressive
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (Mode 3)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2864 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Sportsitze vorn
- Verglasung Akustikglas
- Warndreieck
- WLAN-Hotspot

Sonderausstattung

- Dachhimmel Anthrazit
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombic dunkel mit Akzentleiste
- Scheinwerfer Laserlicht
- Sonnenschutzverglasung
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Lenkrad heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
2.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



2. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



2. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair