


Information véhicule

Marque:	POLESTAR	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	2	NIV:	LPSVSEDEENL070495
Type de carburant:		Puissance:	300 kW
Version:	BEV 78KWH DUAL MOTOR AUTO 4WD LONG RANGE	Première immatriculation	28/03/2022
Kilométrage:	125305 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	2	Droite	2
Gauche	1	Intérieur	2
Toit & autres	1		

Photos commerciales





POWERED BY AVILIO

SoHSCAN

92%

VOERTUIGDEGEVENS

Mark: Renault
Model: Z - ZE18N
Kilometerstand: 125.301km
Gevende SoH*: 92%

INFORMATIE OVER UITLEZEN

Datum: 03-09-2016
Uitgevoerd door: Macadam Belgium

UITVOERINGS-PROTOCOL

08-09-19 SoHSCAN prestatie
08-09-22 Lage temperatuurschakeling starten
08-14-03 Inhoudse gegevensverzameling
08-14-19 SoHSCAN voltooid

* Het voor een volledige beschrijving van de veiligheid en kwaliteit van de gegevens moet u rekening houden met het volgende:

1. Mogelijke afwijkingen en verschillen van de auto en alleen worden deze de SoHSCAN niet van het foto getuigen.
2. Het kan gebeuren dat de SoHSCAN niet de juiste gegevens kan geven van de SoHSCAN van de auto.
3. Het kan gebeuren dat de SoHSCAN niet de juiste gegevens kan geven van de SoHSCAN van de auto.
4. Het kan gebeuren dat de SoHSCAN niet de juiste gegevens kan geven van de SoHSCAN van de auto.
5. Het kan gebeuren dat de SoHSCAN niet de juiste gegevens kan geven van de SoHSCAN van de auto.

CARA

Verificatie tabel		NA
2. Puur elektrische voertuigen en extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen (indien van toepassing)		
Elektrische afstandsverbruik (gemiddeld, gecombineerd)		Wh/km
Elektrische afstandsverbruik		km
3. Verbruik afgerekend met een of meer eco-innovaties		Naam
3.1 Algemene code van de eco-innovatie(s)		
3.2 Type CO2 emissieberekening (met de eco-innovatie(s))		
3.2.1 NEDC-beperkingen		g/km
3.2.2 WLTP-beperkingen		g/km
4. Als aandrijflijn worden voor elektrische voertuigen, hybride voertuigen (EU 2017/1339) onder een beperking		
WLTP-varianten	CO2-emissies	Brandstofverbruik
Low	g/km	l/100 km
Medium	g/km	l/100 km
High	g/km	l/100 km
Extra High	g/km	l/100 km
Gecombineerd	g/km	l/100 km
Gecombineerd	g/km	l/100 km
5. Puur elektrische voertuigen en extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen, krachtige Voertuigen (EU 2017/1339) (indien van toepassing)		
5.1 Puur elektrische voertuigen		
Elektrische afstandsverbruik		100 Wh/km
Elektrische afstandsverbruik		100 km
Elektrische afstandsverbruik in de stad		170 km
5.2. Extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen		Wh/km
Elektrische afstandsverbruik (EU 2017/1339)		km
Elektrische afstandsverbruik (EU 2017/1339)		km
Elektrische afstandsverbruik in de stad (EU 2017/1339)		km
Overeen		
61. Voor voertuigen voor speciale doeleinden: aansluiting overeenkomstig bijlage I, deel A, punt 5.		
62. Opmmerkingen: Extra bandencombinatie (geen referentie aan R13)		
hoogst toegelaten rijwielstand klasse volgens paragraaf 35		

Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Aile AVD

Réparé

Acceptable

Droite



Capot
Réparé
Pas de réparation
Avant




Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres





Clef de contact
Manque
E - Remplacer
Intérieur



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Pare-chocs AV
Griffe(s)
Peindre
Avant



Porte AVD
Réparé
Acceptable
Droite



Porte AVG
Réparé
Acceptable
Gauche



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Été	Aluminium	245/45/19/102/Y	Michelin	3,0 mm
Avant Droite	Été	Aluminium	245/45/19/102/Y	Michelin	3,0 mm
Arrière Gauche	Été	Aluminium	245/45/19/102/V	Michelin	5,0 mm
Arrière Droite	Été	Aluminium	245/45/19/102/V	Michelin	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Entretien	OK
Kit réparation	Oui	Nbr cable de charge (220V)	1
Nbr cable de charge (charge rapide)	1	Nbre clés total	2
Niveau de charge	40	Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible
SOH	92.0	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.