

Information véhicule

Marque:	OPEL	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	CROSSLAND	NIV:	W0V7D9EN3M4175763
Type de carburant:		Puissance:	81 kW
Versión:	1.5 TURBO D 81KW GS LINE	Première immatriculation	31/05/2021
Kilométrage:	57077 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	1	Droite	2
Gauche	3	Intérieur	1
Toit & autres	2		

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Assistant de démarrage en côte	Barres de toit
Capteur de pluie	Contrôle de distance	Crochet de remorque	Direction assistée
Fonctionnement électrique des fenêtres	GPS	Jantes alu	Phares anti brouillard
Rétroviseurs réglables électrique	Tachygraphe	Volant cuir	Volant multifonctions

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Dommages

Capot

Dégâts chimiques

LI - Réparer et peindre (complet)

Avant





Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Carrosserie
Sans dégâts
Acceptable
Toit & autres



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARD
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Jante alum. ARG

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Jante alum. AVD

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. AVG

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Porte ARG

Bosse(s)

PDR - Débosselage ss peinture

Gauche



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	215/50/17/95/H	Bridgestone	4,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	215/50/17/95/H	Bridgestone	4,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	215/50/17/95/H	Bridgestone	4,5 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	215/50/17/95/H	Bridgestone	4,5 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Contrôle technique	OK
Entretien	OK	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Réinitialisation des paramètres d'usine	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d’usine
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Détails du NIV		
ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir conducteur	AdBlue
Airbag conducteur	Airbag passager	Airbags latéraux à l'avant
Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière	Allumage automatique des feux (ALC)	Banquette arrière rabattable asymétrique (60/40)
Capteur de luminosité	Capteur de pluie	Climatisation électronique ECC
Commandes au volant	Compartiment chargement supplémentaire sous le plancher du coffre	Contrôle de la pression des pneus TPMS
Couleur de toit Diamond Black	Couleur de toit en couleur carrosserie	Crochet de remorque amovible
Cruise control	Digital Audio System (DAB/DAB+/DMB-R)	Direction assistée
Eclairage d'ambiance - Ambient Light	Eclairage de jour LED	Eclairage ecoLED avant
Eclairage intérieur+lampes de lectures à l'arrière	ESPPlus	Feux arrière LED
Filtre à particules	Haut-parleurs Premium (7) avec subwoofer	Hill Start Assist (HSA)
JAV 17" 4 branches+215/50	Kit de réparation des pneus	Lane Departure Warning
Ligne de toit en rouge	Limiteur de vitesse	Miroirs de courtoisie éclairés
Multimedia Navi Pro 7"+USB+AUX+tableau 3.5"	Open&Start (Keyless Entry)+hayon élec.capt.pied	Ordinateur de bord
Pack Hiver	Pare-chocs avant et arrière avec skid plates	Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Park & Go Pack (Navi Pro)	Parkpilot - Aide au stationnement à l'arrière	Peinture métallisée
Phares antibrouillard avant	Phares avec virage adaptive+réglage haut. auto	Phares LED
Rails de toit finition chrome	Reconnaissance des panneaux	Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique
Rétroviseurs commandés et chauffés électriquement	Rétroviseurs en noir métallique	Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement
Safety Pack	Siège conducteur certifié AGR	Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager certifié AGR	Sièges tissu Banda en Jet Black/Rubar Red	Start/Stop
Système multimédia 7" avec intégration smartphone (Apple Carplay/Android Auto), USB, 6 Haut-parleur	Tableau de bord avec écran 3.5" couleur	Toit panoramique fixe+pare-soleil électrique
Troisième appuie-tête à l'arrière	Vitres électriques à l'arrière	Vitres électriques à l'avant
Vitres surteintées arrières	Volant gainé de cuir	Volant réglable en hauteur et profondeur

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.