

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U97SZ075734




Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/03/2025	Laufleistung 16848 km
Farbe -	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Due Volumi	Hubraum 1490 cc	Getriebe Automatico
Motortyp Ibrido	Kraftstoff Benzina	Anzahl Gänge 3
Antriebsstrang Trazione anteriore (FWD)	Max. Leistung 143 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Reifen / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen
002	Reifen / Vorne Rechts	Nicht konform	Ersetzen
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen

				
004	Felge / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel	
				
005	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen	
				
006	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Reparieren	
				
007	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Ersetzen	
				
008	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair	
				
009	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren	
				

010	Spoiler / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
			
012	Notrad / -	Nicht konform	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MITAS	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	2 mm
Vorne Rechts	MITAS	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	2 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Kommentar

Bilder



Anteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Altro



Altro



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Kofflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Warnleuchte Motor / Defekt



Notrad / - / Nicht konform