Volkswagen

VOLKSWAGEN ID.4 (E21)(09.2020->) PRO PERFORMANCE 150 KW MOTEUR ÉLECTRIQUE 150 KW (CONT. 70 KW) 5 PORTES

VIN: WVGZZZE2ZPP012006



Description

N° d'immatriculation 2DTH275	**Date de 1ère immatriculation** 19/06/2023	**Odomètre** 194285 km
Couleur Blanc Glacier Métallisé	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Type de boîte Automatique	**Motorisation** Electrique	**Nombre de vitesses** 1
Roues Motrices Arrière (RWD)	**Puissance** 150 KW	

Equipements véhicule

Série

Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Stop&Go)	Pédales inox	Accoudoirs pour siège conducteur et passager
Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable	Airbag lat AV avec airbag central et Airbag crânien	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR
Antennes Diversity	Antidémarrage (électronique)	App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
Appuie-têtes AR (x 3)	barre(s) de toit	Batterie 49 Ah
batterie HT 82 kWh brut / 77 kWh net	batterie HT Finition/Version : Module de cellules A	Boîte de vitesses pour véhicule électrique
boîte premiers secours et Triangle de présignalisation	Carrosserie: 5 portes	Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture et Raidisseur de ferrure terminale, réglable(s) en hauteur
Direction assistée électromécanique et asservie à la vitesse	pré-équipement Mercedes me Charge	Cde vocale
Empattement Standard	Entretien: Indicateur d'entretien Tous/Tout(es) 2 ans (fixe) véhicule électrique	Equipement Base
Equipement Int. Éléments de commandes et Encadrement Instruments noir(e)	Essuie-vitre AR.	Filtre d'habitacle Actif/Active filtre combiné
Frein à tambour AR	Garniture de porte simili-cuir	6 haut-parleurs
Mode de transmission roues AR motrices	Moteur électrique 150 kW (EBJA)	Pare-chocs peinture partielle
Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))	Performance Upgrade	Pneus AV/AR 235/55 R19 ...T / 255/50 R19 ...T
pneus : pneus mixtes	protection acoustique des piétons (sound extérieur)	Puissance de charge batterie HT 11 kW (Courant alternatif AC)
Réception radio digital(e) (DAB+)	Rétroviseur ext Asphérique, gauche	Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement et fonction de projection
Rétroviseur ext convexe, droit	Rétroviseur ext et Poignées de portes Ext. couleur caisse	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome
Siège AV gauche réglable(s) en hauteur	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège passager et Siège AR (compr. sièges enfant i-Size)	Système audio Ready 2 Discover (compr. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de	Système d'assistance de conduite: assistant maintien

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

	sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	de trajectoire
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Fonction de freinage au braquage et aide à l'évitement	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite	Système de service : Mise en réseau intelligente du véhicule (Car2X)
Système de service : Online Mise à jour OTA (Over The Air)	témoin de crevaison	Verrouillage centralisé

Optionnel

affichage pour niveau d'eau (essuie-vitre)	Alarme antivol avec Protection d'habitacle	Sièges de cabine : appuie-lombaire Siège individuel passager AV
Appuie-têtes AV sécurité optimisée	batterie HT Finition/Version : Module de cellules B	chauffage additionnel électrique
chauffage/climatisation Thermopompe (Supermanifold)	Climatisation Climatronic 2 zones	Console centrale variable(s), cerclages échangeable
Cuvettes de poignées de portes Ext. éclairé(e)	câble de recharge avec connecteur type 2 ("Mode" 3, 32 A)	câble de recharge avec prise Schuko
Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol)	Dispositif d'attelage (boule pivotante)	Disques de frein AV (358 mm x 30 mm)
dossier AR deux parties avec Accoudoir central et trappe de chargement	Enjoliveur de pavillon noir(e) mat	Essuie-vitres avec Capteur de pluie
Feux AR. Full LED avec Bande lumineuse (Infinite Light)	Fluide réfrigérant R 744	Fonction de navigation Discover pro compr. Streaming & Internet (Ecran tactile couleur)
Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)	Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 2 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR (45 W)	Jantes alliage léger AV/AR 8x20 / 9x20 (Drammen, noir(e), poli)
Kit de réparation des pneumatiques	LED Bande lumineuse entre projecteur et Cuvettes de poignées de portes Ext. éclairé(e)	Pack assistance de conduite: parallélisme
Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (Side Assist)	aide au stationnement AR avec Caméra aide au recul	Bruiteur de marche arrière acoustique réglable (signal d'alarme Ext.)
système PRE-SAFE	Système cameras latérales (Surround View)	Caméra aide au recul
Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e) (Cuir) avec multifonctions	Pack Confort	Pare-brise verre feuilleté, sans fil chauffant(e)/dégivrant(e), athermique
Siège chauffant AV	Pack Design	phares à matrice de LED (IQ.Light) compr. Allumage automatique des phares, éclairage mauvais temps et Fonction d'accueil
LED Bande lumineuse entre projecteur	Système d'assistance de conduite: Réglage dynamique des feux de route (Dynamic Light Assist)	Vitres lat AR et Lunette AR. surteinté
Pack infotainment	Téléphone portable interface Comfort avec fonction de charge sans câble	Pack Intérieur Style Plus (Volant de direction noir(e))
Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et rabattable avec Rabattement de rétroviseur droit	Sellerie : Tissu / Microfibre ArtVelours	Sièges AV ErgoActive (à réglages électriques, Memory, assise de siège coulissant(e)(s))
éclairage ambiant (30 couleurs)	Peinture métallisée	Puissance de charge batterie HT 125 kW (Courant continu DC)
Surtapis Textile	Zone climatique : Zones climatiques tempérées	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	09/10/2026	12/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation





002	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Malfaçon	Peinture




003	Porte / Avant Droit	Malfaçon	Acceptable



004	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair




005	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation




006	Radar de proximité / Avant Droit	Manquant	Echange




007	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




008	Pare-chocs / Avant Peint : Non	Rayure	Acceptable



Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Crochet de remorquage

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	235/50/20 Été	8 mm
Avant Droit	PIRELLI	235/50/20 Été	8 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	255/45/20 Été	6 mm
Arrière Droit	PIRELLI	255/45/20 Été	6 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre




Navigation


Spare Tyre



Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Vin


Autre


Autre



Autre


Autre


Autre



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon


Porte / Avant Droit / Malfaçon


Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Radar de proximité / Avant Droit / Manquant



Radar de proximité / Avant Droit / Manquant



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Annexes : SOH Report



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.