


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS4 S1006404	Erstzulassung	20.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV3576	Laufleistung	39 775 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Vorne
4		Beschreibung	Gebrauchsspur 2	5		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
		Bauteil	Motorhaube			Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

6



Bauteil	Klebesatz
Position	Vorne
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Türeinstieg
Position	Hinten links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

12



Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Innenschäden

13



Bauteil	Bordmappe
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

1

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 2.610,57€