



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	AK-ST 164
Berichtsnummer :	0000000936469-DE968		
Referenznummer:	31234111		

Fahrzeugdaten

Hyundai i30 (PD)(01.2017->) Edition 30

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAH351BAMJ157377	Laufleistung abgelesen:	111595 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.05.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	05.08.2026 57076 Siegen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 88 kW (120 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Engine Red / SOL
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	07.2028 / 07.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	111274 / 02.07.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		205/55/R16/ 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/ 4 mm
1. Achse - links / Zust.		205/55/R16/ 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/ 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler schwarz • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe • Fensterheber elektrisch hinten • Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontscheibe wärmedämmend • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter vorn • Heckscheibe heizbar • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen	• Abbiegelicht • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel schwarz glänzend • Bremsassistent • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend • Frontscheibe mit Bandfilter oben • Funktions-Paket • Schein- / Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 6-Gang • Gurtstraffer • Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Leseleuchte • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT • Nebelscheinwerfer • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) • Lenkrad (Leder) • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Modellpflege • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:
Bestehender Unfallschaden:
Hinweis:

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Dach	Kratzer	Smart Repair
5.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
7.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen
8.	Innenraum	Kratzer	Erneuern
9.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
10.	Lenkrad	Beschädigt	Erneuern
11.	Kombiinstrument	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Sitz Innenraum links dritte	Verschmutzt	Reinigen
13.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Kratzer	Erneuern
14.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Dach
Kratzer - Smart Repair



4. Dach
Kratzer - Smart Repair



4. Dach
Kratzer - Smart Repair




4. Dach
Kratzer - Smart Repair



5. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair




5. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



5. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



5. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



5. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



5. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



6. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



6. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Innenraum
Kratzer - Erneuern



8. Innenraum
Kratzer - Erneuern



8. Innenraum
Kratzer - Erneuern



8. Innenraum
Kratzer - Erneuern



9. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



9. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



9. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



9. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



9. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



9. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



10. Lenkrad
Beschädigt - Erneuern




11. Kombiinstrument
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



12. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



13. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer - Erneuern



13. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Kratzer - Erneuern