

NOx:	5.6 mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	0.13 mg/km
Partikelzahl:	2.86 *10 ¹⁰ km ⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx: 60.00 mg/km

Partikel (Anzahl): 6.0 *10¹¹km⁻¹

Städtische RDE-Fahrt: NOx: 60.00 mg/km

Partikel (Anzahl): 6.0 *10¹¹km⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	196 g/km	8.7 l/100km	- Wh/km
Mittel	144 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Hoch	125 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	146 g/km	6.5 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	146 g/km	6.5 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 29 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 2.13 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R18 99H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/65 R17 100H M+S 7Jx17 ET41* 1/2: 205/65 R17 100Y 7Jx17 ET41* 1/2: 225/55 R18 102H M+S 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 225/55 R18 102Y 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 225/55 R18 98V 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 245/35 R21 96Y 8Jx21 ET46* 1/2: 245/40 R20 99V M+S 8Jx20 ET46* 1/2: 245/40 R20 99Y 8Jx20 ET46* 1/2: 245/45 R19 102H M+S 8Jx19 ET46* 1/2: 245/45 R19 102Y 8Jx19 ET46* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG

046CC0171700



www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 000999	VVS 00099 9	TSN DHY
DE 00 000224 WBA11EE0605Z14924 2026533			



WBA11EE0605Z14924

Seite 6

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:

BMW
U1X
11EE
EAW500L0

0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

X1 sDrive18i
IP-0000925_U-WBA
AT-0000082_U-WBA
24-WBA-O39-3
RL-0001074-WBA
-
PR-0000031-WBA-1
EV-0000075-WBA

0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München


0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung

WBA11EE0605Z14924
2024-03-01
2024-02-22
e1*2018/858*00153*05

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)
12.03.2024
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 1 -

2 und Räder: 4

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:

2692 mm
4500 mm
1845 mm
1642 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
Achse 1: 1090 kg
Achse 2: 1050 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

1575 kg
1592 kg
-
2075 kg
1090 kg
1050 kg
3775 kg
-
1700 kg
750 kg
80 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff: Benzin
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
4.308 2.684 1.594 1.114 0.851 0.771 0.638 -
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

Bayer. Mot. Werke AG
1: B38A15P, 2: -
Fremdzündung/4-Takt
Nein
-
3;in Reihe
1499 cm³
26.1 Mono fuel
-
100.00 kW bei:5000 min⁻¹
- kW
- kW
automatisch
-
-

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
3.944 3.944 4.438 4.438 4.438 3.944 3.944 -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/55 R18 102 Y 7,5Jx18/ET50 A C1
2: 225/55 R18 102 Y 7,5Jx18/ET50 A C1

1. 1592 mm 2. 1593 mm

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

AC
SCHWARZ
4;2 links, 2 rechts
5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0
47.1.3.1 f1
47.1.3.2 f2
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

72.00 dB(A)
3750 min⁻¹
66.00 dB(A)
Euro 6 EA
-
1664 kg
-
119.6 N
0.043 N/(km/h)
0.0343 N/(km/h)²
3b
0
nein
-
715/2007*2023/443EA

1.2 Prüfverfahren

CO:
THC:
NMHC:

84.7 mg/km
8.4 mg/km
7.5 mg/km

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Stossfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 11 : Innenraum stark verschmutzt




Bild 12 : Rücksitze: Armlehne herausgebrochen




Bild 13 : Rücksitze: Lehne rechts eingedrückt, Polster und Bezug



Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 15 : Reifen vorne abgefahren

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Plagemann
Tel. direkt 02421 9869-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M DF1214

FIN

WBA11EE0605Z14924

Auftraggeber

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

Ihr Auftrag vom

01.04.2026, per e-Mail

Besichtigung

02.04.2026 um 10:00 Uhr

HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	21.974,79 EUR	26.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.04.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.04.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.04.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Thomas Plagemann bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 137 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M DF1214
Tag der Erstzulassung	13.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	U1X / X1 sDrive18i Aut. M Sportpaket
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0005 / DHY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11EE0605Z14924
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Saphirschwarz Metallic (475)
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	100 kW / 1499 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	54.933

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 Y	Nexen / N Fera Sport * MO RPB	S / O	0 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Nexen / N Fera Sport * MO RPB	S / O	0 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 H	Yokohama / BluEarth E70BZ	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 H	Yokohama / BluEarth E70BZ	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW My Modes, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraum, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Instrumententafel Luxury, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung inkl. Fondausströmer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Lackierung: Uni-Sonderlackierung, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Interieurleisten Aluminium Hexacube hell, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, links und rechts, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: M Sportpaket, Parking Assistant, Performance Control, Polster: M Alcantara/Veganza-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond, Speed Limiter, Steckdosen, TeleServices, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Fernlichtassistent, Getriebe: Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Lackierung: Metallic, Modellschriftzug-Entfall, Paket: Premium, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt, lackieren (Bild 10); Innenraum stark verschmutzt, reinigen (Bild 11); Rücksitze: Armlehne herausgebrochen, erneuern (Bild 12); Rücksitze: Lehne rechts eingedrückt, Polster und Bezug, erneuern (Bild 13); Windschutzscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 14); Bremsbeläge vorne und hinten verschlissen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Plagemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Plagemann
Tel. direkt 02421 9869-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

M DF1214

FIN

WBA11EE0605Z14924

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 01.04.2026, per Mail.
Besichtigung 02.04.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Thomas Plagemann bei HapiTec
Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 02.04.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 137 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.
Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2024	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	BMW X1 sDrive18i Aut. M Sportpaket
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11EE0605Z14924
HSN / TSN	0005 / DHY	Schlüssel-Nr.	10137767
Km-Stand abgelesen	54933	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihomotor
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	N1, N2 Leichtmetall	Farbe	Saphirschwarz Metallic

Polster / Farbe

Teilleder / Anthrazit

(475) / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 Y	Nexen / N Fera Sport * MO RPB	S /O	0 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Nexen / N Fera Sport * MO RPB	S /O	0 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 H	Yokohama / BluEarth E70BZ	S /O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 H	Yokohama / BluEarth E70BZ	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis

47.750 EUR

Fz. Notierung

34.500 EUR

Fz. Grundwert: (23 Mon): MK

34.700 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW My Modes, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraum, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Instrumententafel Luxury, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung inkl. Fondausströmer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Lackierung: Uni-Sonderlackierung, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Interieurleisten Aluminium Hexacube hell, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, links und rechts, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: M Sportpaket, Parking Assistant, Performance Control, Polster: M Alcantara/Veganza-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond, Speed Limiter, Steckdosen, TeleServices, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
5AC	Fernlichtassistent	3	190*		110
2TE	Getriebe: Steptronic Getriebe mit Schaltwippen	5	0*		0
	Lackierung: Metallic	4	890*		456
320	Modellschriftzug-Entfall	5	0*		0
7EV	Paket: Premium	3	1750*		1012
494	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	4	350*		179

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

1.757 EUR

36.457 EUR

-2.676 EUR

30.153 EUR

Seite 3 von 4

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	21.974,79 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.175,21 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	26.150,00 EUR

Der Sachverständige
Thomas Plagemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6249136
Hersteller	BMW
Model	X1
Variante	M Sport 18 i
Listenpreis	41.714,29
VIN	WBA11EE0605Z14924
Erstzulassungsdatum	1.6.2024
Kennzeichen	M DF1214

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6249136

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026100558	13.01.2026		

- Seite 1 von 1 -