

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1

DEKRA Automobil GmbH, An der Hansalinie 19, D 48163 Münster

Kölner Straße 1, 48163 Münster
48163 MünsterDEKRA Automobil GmbH
An der Hansalinie 19
48163 Münster
Tel: 0251/9757-0
Fax: 0251/9757-162
E-Mail: muenster.automobil@de-
kra.comAnsprechpartner:
Lukas Elixmann
Tel. mobil: +49.151 14429590

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen MS IB77E**Fahrgestellnummer** VR1J4DGZUNY593113

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch

Besichtigung 11.05.2026, Kölner Straße 1, 48163 Münster, 48163 Münster

Bemerkungen

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	DS Automobiles	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	7 E-Tense 225 Hybrid 4x2 Performance Line+ (EU6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	16.09.2022
FIN	VR1J4DGZUNY593113	Laufleistung	105.906 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Anthrazit / LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/METALLIC KLARLACK
Hubraum	1.598 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Leder / Schwarz
Leistung	133 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl Halter/Besitzer	1	Fälligkeit HU/AU	10/2027
KBA-Nummer	1889 / AGB		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	235/50 R 19 103 V	Michelin Primacy 4	S / O	3 mm	
Vorne rechts	235/50 R 19 103 V	Michelin Primacy 4	S / O	2 mm	
Hinten links	235/50 R 19 103 V	Michelin Primacy 4	S / O	4 mm	
Hinten rechts	235/50 R 19 103 V	Michelin Primacy 4	S / O	3 mm	
Tirefit	Haltbar bis: 03/2028				

Legende: S=Sommer / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 02.02.2026 bei 96.926 km
Nächste Wartung: am 02.02.2027 bei 126.926 km
Wartungsnachweis: digital

Ausstattung


Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außenound), Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte hinten, Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrhilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, Außentemperaturanzeige, Dachreling schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Kamera, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten vorn (Metall) mit Schriftzug (Logo), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Kollisionwarnsystem, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring), Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Notruf- und Assistance-System (DS Connect), Fahrassistenten-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung Plus, Fensterheber elektr., vorn mit

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1

Komfortschaltung und Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Fußmatten Design, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Fzg. ohne Induktionsladeschale für Smartphone, Fzg. ohne Rückenlehnenverstellung hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid), Getränkehalter, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Hybrid 165 kW (Motor 1,6 Ltr. - 133 kW), Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Alcantara, Innenausstattung: Interieur Alcantara Schwarz, Innenraumbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter und Aktivkohlefilter kombiniert, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, LM-Felgen, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modell-Schriftzug DS PERFORMANCE LINE, Modellpflege, Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2738 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer DS LED Vision, Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenaufblasairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung), Servolenkung elektrisch, Einfachritzel, Sitz-Paket: Sitze, Außenspiegel elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zeituhr (analog), Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonder/Zusatzausstattung: Anhängerkupplung, Komfort-Paket 2, Ladevorrichtung On-Board-Lader 7,4 kW, Sonderlackierung Platinum-Grau Metallic

Optischer Zustand



	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
			brutto	netto
1. Lackvorbereitung	200	voll	- 200	- 168,07
2. Heckschürze hinten unten zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 4)	0	null	- 0	- 0,00
3. Stoßfänger hinten zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 5)	0	null	- 0	- 0,00
4. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6)	1.135	anteilig	- 432	- 363,03
5. Frontspoiler verschrammt, erneuern (Bild 2, 3)	157	anteilig	- 60	- 50,42
Zwischensumme	1.492		- 692	- 581,52

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1

Technischer Zustand

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Reifen Vorderachse außenseitiger Reifenverschleiß, erneuern (Bild 1)	489		voll	- 489	- 410,92
2. Fahrzeugschlüssel Schlüsselbatterie leer , erneuern	10		voll	- 10	- 8,40
Zwischensumme	499			- 499	- 419,32

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	1.492	1.253,78	- 692	- 581,52
Technischer Zustand	499	419,32	- 499	- 419,32
Gesamtkosten	1.991	1.673,10	- 1.191	- 1.000,84

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild vorne rechts

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Übersichtsbild hinten rechts



Übersichtsbild hinten links

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Innenraum



KM-Stand

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Serviceanzeige



Schlüssel

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Motorraum



Kofferraum

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Fahrbereifung

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Bild 1:
Technik, Reifen Vorderachse, außenseitiger Reifenverschleiß, erneuern



Bild 2:
Außen, Frontspoiler, verschrammt, erneuern



Bild 3:
Außen, Frontspoiler, verschrammt, erneuern




Bild 4:
Außen, Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur

Vorgangs-Nr.: 0212557466-2199-1



Bild 5:
Außen, Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 6:
Außen, Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Für den Fachbereich
Lukas Elixmann

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.