DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY4 SJ613577	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-999-HY	Odometre	27 645 km
Modèle	2008 STYLE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.7 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm




Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.6 mm


Dommages extérieurs

1



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Commentaires	-

2



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.7 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.6 Mm