

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



07 de diciembre de 2025

Nº Expediente: 3425353870

Nº Revision: WTWS\_598087

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	0087-LNB	Nº CHASIS:	VF3LCYHZJLS245658
KILOMETROS:	155625	MARCA:	PEUGEOT
F. PERITACIÓN:	21/11/2025	MODELO:	308 SW ALLURE BLUEHDI 130 S&S
Seguro:	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	21/11/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6108
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	564,49 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	564,49 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

## OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_598087
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	155.625

### Equipamiento

#### VIN Query

ACCESORIOS CORREA GUARNECIDO LATERAL MALETERO - DSP11	ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR LED C/ILUMINACION AMBIENTE S/LED - DFC63
ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08	ACCESORIOS ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNK02
ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05	ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR - DCB08
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - DKK02
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ02	TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00
RETROVISORES C/CARCASA COLOR CARROCERIA + SOPORTE COLOR CARROCERIA - DYI01	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13
LUCES S/LAVAFAROS - DND00	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02	LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01	LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG80 - DQB03	GENERALES C/JUNTAS ANTI-SUCIEDAD MEJORADA - DJN05
GENERALES PARAGOLPES DL/TR ESTANDAR COLOR CARROCERIA+PARRILLA CROMADA - DPDAK	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA - DRZ89	GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01	GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA DL C/ESPUMA - DHW08
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS CROMADAS - DGV04	CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD10	CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS - DSO06
ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28	ACCESORIOS BOCINA SIMPLE - DAS01
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR - DN504	ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
RANCHERA FAMILIAR SW - B0DC5	Nº PR 16040
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 67 - DCW87	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2730 - DYV02
ACABADO TECNICO ALLURE - B0E0P	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802	ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02	ADAS C/DETECCION LATERAL - DL501
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - DUB08	ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO01
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22MM - DDH55
SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL - DRQ01	SUSPENSION BRAZO SUSPENSION CHAPA - DA509
SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01	SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM - DAG82
SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05	TRANSMISION RODAMIENTO RUEDA TR CARGA REDUCIDA - DA802
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02	NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00	LLANTAS ALE 7.0JX16" ZYRCON - DDZSZ
LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00	LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		

FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC UE63
FRENOS SENSOR ABS RUEDAS DEL S/SEÑAL + TRA C/SEÑAL - DGS06	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01	GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL DIESEL DV5RC UE63 1.5L - B0FMK	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO CLIMA FRIJO - DCK02	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00
EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702	EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14	EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11	EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE SALPICADERO + CAPO + PASE RUEDA + GMP - DIX34
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 15 HEA - DAE38	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 + SON POLY - DSX19	ANTIPOLUCION CATALIZADOR SUPERIOR 50PPM - DHD44
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE - DXG09	CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO ESTANDAR - DHG02	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR - DVH29
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03	VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO - DCQ02
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA ACUSTICA GMP - DQM00
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C - DLX23	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01
AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE - D6K04	AUDIO/MULTIMEDIA MONO SINTONIZADOR RADIO - DTI01
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA USB DOBLE - DES04	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR DIGITAL - DRCNN	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYO07
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11	AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
ASIENTOS C/SUJECION LUMBAR MANUAL - DXS01	ASIENTOS DL PASAJERO C/REGULACION ALTURA - DIN04
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS ENROLLABLES C/TESTIGO - DCF19	ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - DAU02
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - DJB04	ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS CROMADO SATINADO - DGN14	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO OXFORDG301+RIMINIG275+TEPV243 - B0P66
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES - DLE05
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
ADAS CAMARA VISION TR - DUE02	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 10 PULGADAS - DGMMAZ
ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA WIFI - DQS01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	ACCESORIOS INSONORIZANTE HABITACULO 2.8 KG - DIA63
ACCESORIOS PARASOLES CONDUCTOR+PASAJERO C/PORTATARJETA +INSCRIPCION - DPY17	








Nº Valoración	CMA_598087	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	07/12/2025 0:42:45	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	07/12/2025 0:46:45	Matrícula	0087-LNB		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZJLS245658		

### Automático







ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT7802L	Reparar Panel ext puerta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7802R	Reparar Panel ext puerta tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,30 h	25,00			7,50

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7802L	Panel ext puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_598087	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	07/12/2025 0:42:45	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	07/12/2025 0:46:45	Matrícula	0087-LNB		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZJLS245658		

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	20,00 €	Subtotal Horas MO	133,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,80 h)	200,00 €	Subtotal M.O. (5,35 h)	133,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	200,00 €	Total mano de obra	133,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	230,74 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	230,74 €
				Total sin descuentos	364,49 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	364,49 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	200,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	364,49 €	Base del impuesto	564,49 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	564,49 €	IVA (21%)	118,54 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	683,03 €
				Total	<b>683,03 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		

### Equipamiento

#### VIN Query

ACCESORIOS CORREA GUARNECIDO LATERAL MALETERO - DSP11	ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR LED C/ILUMINACION AMBIENTE S/LED - DFC63
ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08	ACCESORIOS ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNK02
ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05	ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR - DCB08
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - DKK02
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ02	TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00
RETROVISORES C/CARCASA COLOR CARROCERIA + SOPORTE COLOR CARROCERIA - DYI01	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13
LUCES S/LAVAFAROS - DND00	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02	LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01	LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG80 - DQB03	GENERALES C/JUNTAS ANTI-SUCIEDAD MEJORADA - DJN05
GENERALES PARAGOLPES DL/TR ESTANDAR COLOR CARROCERIA+PARRILLA CROMADA - DPDAK	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA - DRZ89	GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01	GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA DL C/ESPUMA - DHW08
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS CROMADAS - DGV04	CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD10	CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS - DSO06
ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28	ACCESORIOS BOCINA SIMPLE - DAS01
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR - DN504	ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
RANCHERA FAMILIAR SW - B0DC5	Nº PR 16040
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 67 - DCW87	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2730 - DYV02
ACABADO TECNICO ALLURE - B0E0P	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802	ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02	ADAS C/DETECCION LATERAL - DL501
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - DUB08	ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO01
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22MM - DDH55
SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL - DRQ01	SUSPENSION BRAZO SUSPENSION CHAPA - DA509
SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01	SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM - DAG82
SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05	TRANSMISION RODAMIENTO RUEDA TR CARGA REDUCIDA - DA802
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02	NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00	LLANTAS ALE 7.0JX16" ZYRCON - DDZS2
LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00	LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02
FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	FRENOS SENSOR ABS RUEDAS DEL S/SEÑAL + TRA C/SEÑAL - DGS06
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC UE63	GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL DIESEL DV5RC UE63 1.5L - B0FMK	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		

EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00
EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702	EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14	EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11	EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE SALPICADERO + CAPO + PASE RUEDA + GMP - DIX34
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 15 HEA - DAE38	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 + SON POLY - DSX19	ANTIPOLUCION CATALIZADOR SUPERIOR 50PPM - DHD44
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE - DXG09	CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO ESTANDAR - DHG02	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR - DVH29
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03	VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO - DCQ02
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA ACUSTICA GMP - DQM00
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01	AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE - D6K04
AUDIO/MULTIMEDIA MONO SINTONIZADOR RADIO - DTI01	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C - DLX23
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA USB DOBLE - DES04	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR DIGITAL - DRCNN	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11	AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
ASIENTOS C/SUJECION LUMBAR MANUAL - DXS01	ASIENTOS DL PASAJERO C/REGULACION ALTURA - DIN04
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS ENROLLABLES C/TESTIGO - DCF19	ASIENTOS REPOSABRAZOS TRASERO - DAU02
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - DJB04	ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS CROMADO SATINADO - DGN14	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO OXFORDG301+RIMINIG275+TEPV243 - B0P66
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES - DLE05
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
ADAS CAMARA VISION TR - DUE02	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 10 PULGADAS - DGMZ
ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA WIFI - DQS01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	ACCESORIOS INSONORIZANTE HABITACULO 2.8 KG - DIA63
ACCESORIOS PARASOLES CONDUCTOR+PASAJERO C/PORTATARJETA +INSCRIPCION - DPY17	
<b>Automático</b>	
ESPAÑA ESPAÑA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		



1000202853.jpg



1000202848.jpg



1000202863.jpg



1000202856.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		



1000202840.jpg



1000202847.jpg



1000202834.jpg



1000202858.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		



1000202862.jpg



1000202844.jpg



1000202833.jpg



1000202837.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		



1000202854.jpg



1000202851.jpg



1000202864.jpg



1000202865.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_598087	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	07/12/2025 0:42:45	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	07/12/2025 0:46:45	Matrícula	0087-LNB		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZJLS245658		



1000202835.jpg



1000202860.jpg



1000202849.jpg



1000202845.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_598087	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	07/12/2025 0:42:45	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	07/12/2025 0:46:45	Matrícula	0087-LNB		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZJLS245658		



1000202841.jpg



1000202843.jpg



1000202838.jpg



1000202850.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		



1000202855.jpg



1000202839.jpg



1000202846.jpg



1000202857.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_598087	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	07/12/2025 0:42:45	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	07/12/2025 0:46:45	Matrícula	0087-LNB		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZJLS245658		



1000202861.jpg



1000202859.jpg



1000202842.jpg



1000202836.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_598087	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
<b>Fecha Alta</b>	07/12/2025 0:42:45	<b>CUM</b>	PE02008	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	07/12/2025 0:46:45	<b>Matrícula</b>	0087-LNB		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3LCYHZJLS245658		



1000202852.jpg