


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ0 R1079192	Erstzulassung	10.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	41 041 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**





**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✓



**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗



Reifen






Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm	

Winter Kit

Continental 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm		Continental 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm	
Continental 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm		Continental 225/45/17 V Winterreifen 7.0 mm	


Außenschäden

<b>1</b>	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-	
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
<b>2</b>	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-	
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
<b>3</b>		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	576,73€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	210,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>786,73€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-			
<b>4</b>	Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>88,25€</b>	
	Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
<b>5</b>		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	224,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>444,60€</b>
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	270,00€		
			Pauschale	-			


6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	168,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>488,70€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	375,00€		
				Pauschale	-		
● ● ●							
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	249,94€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	168,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>497,65€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
● ● ●							
8		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	224,53€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>265,08€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
9		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>162,00€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
● ● ● ● ●							
13		Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	147,96€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	28,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>158,36€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ● ●							

**Innenschäden**

11		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	39,38€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>73,24€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ●							
12		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	39,38€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>73,24€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ● ●							

14		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	278,87€
				Reparaturkosten	28,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>276,18€</b>
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

10		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>300,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>175,50€</b>
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		