DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Informe de evaluación

## datos del vehículo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIV | VXKFBYHZ4 R1041872 | Fecha matriculación | 02/07/2024 | Color | Arktis White |
| Marca | OPEL | Matrícula | 9660MSS | Cuentakilómetros | 16 109 km |
| Modelo | Astra 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW) | Condition of the car | Desconocido | | |
| Pre-damage | Unknown | Pre-damage amount excl. VAT | - | Comentarios | |

## Detalles de Inspección

| | |
|---|---|
| Parque | OV CAMPA LOECHES |












## Elemento extraíble

| | |
|---|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✔ |
| Botella kit reparar pinchazos | ✔ |
| Bandeja trasera | ✔ |

## Documento técnico

## Neumáticos

## Daños externos

**1**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Delantero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Superior |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llanta de aleación 17' |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llanta de aleación 17' |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llanta de aleación 17' |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elemento | Bajo de caja |
| Posición | Derecho |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

## Otros Daños

**10**

| | |
|---|---|
| Elemento | Tiempo auxiliar |
| Posición | - |
| Daños | - |
| Comentarios | - |