

# Seat

LEON 5P 2.0 TDIS&S 115CV XL MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL1SR072220



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9168NBL	<b>Fecha de matriculación</b> 30/04/2025	<b>Kilometraje</b> 34735 km
<b>Color</b> Blanco	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Transmisión</b> Manual	<b>Tipo de combustible</b> Diesel
<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 85 KW	

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
27/04/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
28/04/2026









## Mecánica

**Incidencia de arranque motor**  
No

**No está en condiciones de circular**  
No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar

				
003	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura		Reparar
				
004	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura		Smart repair
				
005	Paragolpes / Trasero	Ralladura		Pintar
				
006	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Ralladura		Smart repair
				

### Elementos faltantes

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	NEXEN	205 / 55 / 16 /	3.3 mm
Delantero Derecho	NEXEN	205 / 55 / 16 /	3.4 mm
Trasero Izquierdo	NFXFN	205 / 55 / 16 /	5.5 mm


Trasero Derecho

NEXEN

205 / 55 / 16 /

5.6 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Parabrisas / - / Impacto



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura