MACADAM








CITROËN Berlingo: 5695-LYB

Vinnumber:	**VR7EFYHT2NN500121**	Versionname:	**Citroen Talla M BlueHDi 100 CONTROL furgón derivado de turismo 75kW 3P manual**
First Registrationdate:	**23/05/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**133794**	Power Kw:	
Bodytype:	**Transporter**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**2**		
Number head rests	**2**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Light Commercial Vehicle**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**1**	Radio	
Number keys remote	**1**		
Windows electric F			
Cruise Control			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**195/65/15/91 V**			
	Fr.L.	**Goodyear: 4 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 4 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**4.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**195/65 R 15 91 V**
Tyre size FR	**195/65 R 15 91 V**
Tyre size RL	**195/65 R 15 91 V**
Tyre size RR	**195/65 R 15 91 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Ignition key, Missing, Repair/replace (lump sum)




Interior, Dirty, Cleaning




Rear light L, Broken, Replace




Door FL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable




Outside rear-view mirror housing L, Scratch(es), Acceptable




Bumper F, Scratch(es), Paint




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Acceptable




Boot door panel RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)





Boot door panel RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable





Tyres, No damage, Check






Bodywork, Glue residues, Remove lettering







ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	CITROËN	Matrícula	5695-LYB
Modelo	Berlingo	VIN	VR7EFYHT2NN500121
Versión	Citroen Talla M BlueHDi 100 CONTROL furgón derivado de turismo 75kW 3P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
29/12/2025	Puerta corredera derecha (moldura)	1	TALLERES MANSOTUR SL
22/03/2023	Sustitución	19548	Euromaster Malaga El Viso
19/10/2023	Rev. 40.000 kms	37501	TALLERES MANSOTUR S.L.
19/02/2024	Sustitución	47747	P020 Euromaster Málaga El Viso
10/09/2024	Escobillas Limpiaparabrisas, Líquido de Frenos, Pastillas delanteras, Revisión 3 años	68725	TALLERES MANSOTUR S.L.
14/02/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542447 195/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 91V, Sustitucion y kit de montaje	78946	NEUMATICOS CURROS S.L.
26/03/2025	Lámpara dr matrícula - Nueva, Lámpara faro antiniebla iz - Nueva, Lámpara posición dl dr, Sustituir Lámpara dr matrícula, Sustituir Lámpara faro antiniebla iz, Sustituir Lámpara posición dl dr	82001	TALLERES MANSOTUR S.L.
12/12/2025	Paragolpes delantero, Aleta delantera derecha	97800	TALLERES MANSOTUR SL
16/10/2025	Paragolpes delantero, Aleta delantera derecha	97800	TALLERES MANSOTUR SL
04/09/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, AdBlue - ISO, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aire - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro combustible - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Jgo escobillas limpia, Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva, Pastillas freno tr - DELPHI - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Serv inspección 90000 KM, Sustituir AdBlue, Sustituir Escobillas	98000	Francisco Javier Garcia Brenes

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	limpiaparabrisas, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Pastillas freno tr, Tasa de gestión de aceites usados		
28/10/2025	Reparación pinchazo	104303	NEUMATICOS CURROS S.L.
12/02/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Lámpara faro dr - H7 LONGLIFE - Nueva, Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva, Sustituir Aceite motor, Sustituir Lámpara faro dr, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Sustituir Rellenar niveles, Tasa de gestión de aceites usados	114743	Francisco Javier Garcia Brenes
25/02/2026	Importe de pago por uso, Retrovisor dr, Sustituir Retrovisor dr	115885	Francisco Javier Garcia Brenes
06/03/2026	AdBlue - Coste por litro de AdBlue, Depósito AdBlue, Desmontar y montar Desmontaje MO mecánica, Importe de pago por uso, Sustituir Depósito AdBlue	116592	Francisco Javier Garcia Brenes
19/03/2026	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 542447 195/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 91V, Sustitucion y kit de montaje	117388	NEUMATICOS CURROS S.L.
26/03/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter, Comprobar densidad y nivel del anticongelante ** Verificar ph líquido refrigeración, Filtro aceite - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aire - MANN-FILTER - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro combustible - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Importe de pago por uso, Jgo escobillas limpia - VALEO - Rec.Plat. EuroTaller, Lámpara intermitente dl dr - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Líquido frenos, Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva, Serv inspección 4º año, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Lámpara intermitente dl dr, Sustituir Líquido frenos, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Tasa de gestión de aceites usados	118261	Francisco Javier Garcia Brenes
31/03/2026	Ajustar faros, Faro dr, Importe de pago por uso, Sustituir Faro dr	119368	Francisco Javier Garcia Brenes
11/05/2026	Batería, Importe de pago por uso, Sustituir Batería	123520	Francisco Javier Garcia Brenes
19/03/2025	Matricula delantera, Matricula trasera, Pilotos, Bajos sin perdida de liquidos, Paragolpes delantero, Paragolpes trasero	820000	TALLERES MANSOTUR SL