

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES E-Klasse E 450 d 4MATIC Autom. Limousine 4-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

Amtliches Kennzeichen:	H -JH 0450	Fahrgestell-Nummer:	W1KLF2DB6RA048439
Vertrags-Nummer:	98294085	Erstzulassung:	17.04.2024
Internes KZ:	15146148	Kilometer-Stand:	91486
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 450 d 4MATIC Autom. Limousine 4-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

Lackierung: Graphitgrau Metallic

Polsterung: Leder schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**72.150,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design schwarz lackiert und Felgenhorn glanzgedr	1.100,00
AIR-BALANCE Paket	0,00
AMG Line Advanced Plus	4.470,00
AMG Line Exterieur	0,00
AMG Line Interieur	0,00
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	0,00
Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent	0,00
Aktiver Spurhalte-Assistent	0,00
Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, elektrisch schwenkbar	975,00
Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse	0,00
Burmester® 4D-Surround-Soundsystem	1.155,00
DIGITAL LIGHT	0,00
ENERGIZING Paket Plus	2.555,00
Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00
Fahrassistenz-Paket Plus	2.135,00
Graphitgrau Metallic	0,00
Innenhimmel Stoff schwarz	0,00
Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik mit Ziernaht	0,00
Komfortsitze	0,00
Leder schwarz	0,00
Leder-Paket	1.750,00
Lenkradheizung	0,00
Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig	0,00
Multikontursitze für Fahrer und Beifahrer	0,00
Night-Paket	360,00
Polster Leder schwarz	0,00
Scheibenwaschanlage beheizt	0,00
Sitzklimatisierung vorne	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe	0,00
Winter-Paket	360,00
Wärme-Komfort-Paket	0,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas	0,00
Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**87.010,00****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****103.541,90**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

Allane SE, Parking 33, 85748 Garching bei München | Telefon +49 89 7080 810 | E-Mail info@allane.com | Online allane-mobility-group.com | Bankverbindung Fahrzeugverkauf Uni Credit Bank | IBAN DE73 7002 0270 0002 7434 42 | BIC HYVEDEMMXXX | Vorsitzender des Aufsichtsrats Ignacio Barbadillo | Vorsitzender des Vorstands Eckart Klumpp | Vorstand Álvaro Hernández | Sitz der Gesellschaft Garching bei München, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgericht München HRB 227195 | Steuernummer 143/316/40019 | USt-IdNr. DE811194548

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 450 d 4MATIC Autom. Limousine4-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	270 / 367	Hubraum:	2989
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	155
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,900	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,800
Leergewicht (kg):	2065	zul. Gewicht (kg):	2675

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 98294085
Amtliches Kennzeichen: H -JH 0450
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 450 d 4MATIC Autom. Limousine4-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.12.2024	9059912389	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Riss Scheinwerfer Beifahrerseite Kratzer nur Glas	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 98294085
Amtliches Kennzeichen: H -JH 0450
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 450 d 4MATIC Autom. Limousine4-türig 2989 ccm 367 PS / 270 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.02.2025	29947	Wartungszusatzumfänge
14.02.2025	29947	Inspektion und Wartung
24.09.2025	56441	Inspektion und Wartung
24.09.2025	56441	Wartungszusatzumfänge
24.09.2025	56441	Bremsflüssigkeitswechsel
23.04.2026	80135	Wartungszusatzumfänge
23.04.2026	80135	Bremsflüssigkeitswechsel
23.04.2026	80135	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Allane SE
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Pfingst
Tel. direkt 0561 9519-510
Tel. mobil 015118877827

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

H JH450

FIN

W1KLF2DB6RA048439

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210006693
Allane SE, Parkring 33, 85748 Garching b.München
25.06.2026, per Mail durch Herrn Ingo Zierus.
30.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Thomas Pfingst bei Firma ContiTech Dr. Jens Hillermann /, Continentalstr. 5 / Tor 5, 34497 Korbach, im Beisein von Herr Dr. Jens Hillermann.
30.06.2026
Vertragsnummer 98294085
Auftragsnummer 31210779
Rahmenkostenstelle zub

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.958,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.645,38 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.343,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.128,58 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 141 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.04.2024	Letzte Zulassung	17.04.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 450 d 4Matic 9G-TRONIC	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KLF2DB6RA048439	HSN / TSN	2222 / BPZ
Schlüssel-Nr.	10081160	Km-Stand abgelesen	91238
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor	Leistung (kW)	270
Hubraum (ccm)	2989	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	GRAPHITGRAU - METALLICLACK / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 20 99 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 20 99 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	6 mm
2 links	275 / 35 R 20 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	6 mm
rechts	275 / 35 R 20 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System mit EBV, ATTENTION ASSIST, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer und Fondraumpassagiere, Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung Plus, Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar, Außenspiegel anklappbar (elektrisch), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Fußgängerschutz, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innen- und Aussenspiegel automatisch abblendbar, Innenhimmel in Stoff

nevagrau, KEYLESS-GO mit flächenbündigen Türgriffen, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig, Navigation: MBUX Navigation Premium, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Advanced, Paket: AVANTGARDE Advanced Plus, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: AVANTGARDE Interieur, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Ljusdal, Radio: MBUX Multimédiasystem Premium, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect, Radiozubehör: Vorrüstung für MBUX Entertainment, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Premium, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Rückfahrkamera, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, TIREFIT, Telefon-Zubehör: Android Auto, Telefon-Zubehör: Apple CarPlay, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Totwinkel-Assistent, Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos, Verkehrszeichen-Assistent, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralsdisplay mit 14,4" Bildschirmdiagonale, Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung
U29	Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
U34	Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik
753	Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig für EXCLUSIVE
PSJ	Paket: AMG Line Advanced Plus
P31	Paket: AMG Line Exterieur
P29	Paket: AMG Line Interieur
PBP	Paket: ENERGIZING Paket
PBR	Paket: ENERGIZING Paket Plus
P20	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
P34	Paket: Leder-Paket
P55	Paket: Night
PAV	Paket: Winterpaket
	Polster: Leder
	Polster: Leder schwarz
X-	Polster: Leder schwarz für AMG Line
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
RVR	Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
401	Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
10H	Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig für EXCLUSIVE

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 13.896 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren	374,79	446	65	-243,70	-290
2. Frontscheibe, gerissen, erneuern	1.102,52	1.312	65	-716,81	-853
3. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	1.645,38	1.958		-1.128,58	-1.343

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontspoiler Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Thomas Pfingst

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Windschutzscheibe gerissen, erneuern




Bild 9 : Motorhaube Kratzer, lackieren



Bild 10 : Stoßfänger vorn unterhalb verschrammt, Gebrauchsspur