Afdrukken

MACADAM









Seat Tarraco: 2AMP805

Onderstelnummer:	**VSSZZZKNZMW015381**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**17/05/2021**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**169023**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Zwart**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2512**
Brandstof:	**Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**1**	Schuifdak elektrisch	
Snelheidsregelaar		Dak Panoramisch	
Stuur multifunctioneel		Hoedenplank/rolhoes	
Radio multimedia		Parkeersensoren vooraan	
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**	Parkeersensoren achteraan	
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**	Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding stof**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**235/55/18/92 H**			
	V L	**Hankook: 5 mm**	V R	**Hankook: 5 mm**
	A L	**Pirelli: 5 mm**	A R	**Pirelli: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**235/55 R 18 92 H**
Bandemaat V R	**235/55 R 18 92 H**
Bandenmaat A L	**235/55 R 18 92 H**
Bandenmaat A R	**235/55 R 18 92 H**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**260**
Bandenmerk V R	**260**
Bandenmerk A L	**264**
Bandenmerk A R	**264**

Hulpmateriaal

Noodwiel	**Ja**	Krik	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**0**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**		

Totale kosten excl. BTW	**3025,51**
Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen	**29,16**




Contactsleutel, Ontbreekt, E - Vervangen	350,09



Bekleding zitting A, Vlek, Reinigen	29,16




Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	406,19




Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	445,79




Opstap L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Sierl vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Achterruit, Kras(sen), E - Vervangen	763,12




Deksel / Klep koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Bekl bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Sierl vleugel V R, Kras(sen), E - Vervangen	125,96




Vleugel V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,32




Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00






Sierl deur A R, Kras(sen), E - Vervangen	136,14




Vleugel A R, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	431,58





Opstap R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren	0,00

