Ford TRANSIT CONNECT 1.5 EcoBlue 100pk L2 Ambiente HP Cool & Connected, jul-19









Chassisnummer	**WF0SXXWPGSJA33815**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**01-07-2019**
Eerste afgifte NL	**01-07-2019**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*0272*17**
Afgelezen tellerstand	**119.406 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Nee**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1499**
Gewicht	**1578 kg**
Deuren	**4**
Vermogen	**73 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**306**
Laadruimte	
Laadvermogen	**827**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	

Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**n.v.t.**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Lat om lat betimmering / zijbeplating
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Verwarmde voorruit
- Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- BAS
- Bestuurdersairbag
- Boordcomputer
- EBD
- ESP
- Hill hold functie
- Start/stop systeem
- Verstelbaar stuur
- Volledig tussenschot



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**01-07-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**






Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Michelin**	**All Season band**	**7 mm**

Rechter voorwiel	**Michelin**	**All Season band**	**7 mm**
Linker achterwiel	**Michelin**	**All Season band**	**7 mm**
Rechter achterwiel	**Michelin**	**All Season band**	**7 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Interieur	Niet origineel
2  	Linker achterscherm	deuk(en)
3  	Schuifdeur r	deuk(en)
4 	Rechter voorportier	ontzet
5 	Deurpaneel links achter	Gebroken
6 	Deurpaneel rechts achter	Gebroken
7 	Achterbumper	ontzet
8 	Rechter achterportier	deuk(en)
9 	Koetswerk	Niet origineel
10 	Dak	ontzet

Opmerkingen

Geen opmerkingen