



Audi A4 (KKL): 2BRZ089

Vinnumber:	WAUZZZF42NA033012	Versionname:	A4 Avant Business Attraction 30 2.0TDi 136pk/cv 5p S-Tronic
First Registrationdate:	2/03/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	192617	Power Kw:	100
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	plus 17400 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar fixed
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

205/60/16/92 H				
Summer tyres:	Fr.L.	Bridgestone: 2 mm	Fr.R.	Bridgestone: 3 mm
	Re.L.	Michelin: 3 mm	Re.R.	Michelin: 3 mm
Tyre profile depth FL				2.0
Tyre profile depth FR				3.0
Tyre profile depth RL				3.0
Tyre profile depth RR				3.0
Tyre size FL				205/60 R 16 92 H
Tyre size FR				205/60 R 16 92 H
Tyre size RL				205/60 R 16 92 H
Tyre size RR				205/60 R 15 92 H
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				255
Tyre make FR				255
Tyre make RL				261
Tyre make RR				261

Assistance equipment

Repair kit	No	Compressor	No
Door panel FL, Worn, Acceptable			



Bumper F, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Door FL, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Step L, Scratch(es), Acceptable




Compressor, Missing, Replace



Tyre repair kit, Missing, Replace



Rear light L, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2BRZ089
Merk Model	Audi A4 Avant Business Attraction 30 2.0TDi 136pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/2/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/9/26	179,999	brandstof hoofdfilter	Vervangen
2/9/26	179,999	klein materiaal	
2/9/26	179,999	luchtfilter	Vervangen
2/9/26	179,999	luchtfilter interieur	Vervangen
2/9/26	179,999	nazicht technische keuring	Uitvoeren
2/9/26	179,999	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
2/9/26	179,999	remvloeistof	Vervangen
2/9/26	179,999	versnellingsbakolie	Vervangen
6/18/25	150,457	klein materiaal	
6/18/25	150,457	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/28/24	120,378	diagnose	Uitvoeren
8/21/24	119,745	brandstof hoofdfilter	Vervangen
8/21/24	119,745	klein materiaal	Uitvoeren
8/21/24	119,745	luchtfilter interieur	Vervangen
8/21/24	119,745	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/21/24	119,745	remblokken achter	Vervangen
8/21/24	119,745	remblokken vooraan	Vervangen
8/21/24	119,745	versnellingsbakolie	Uitvoeren
3/8/24	100,803	batterij	Vervangen
3/8/24	100,803	klein materiaal	Uitvoeren
3/8/24	100,803	motorkapvergrendeling	Vervangen
3/8/24	100,803	remvloeistof	Vervangen
3/8/24	100,803	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
11/7/23	86,862	batterij	Vervangen
11/7/23	86,862	klein materiaal	
11/7/23	86,862	luchtfilter	Vervangen
11/7/23	86,862	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
11/7/23	86,862	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
11/7/23	86,862	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/3/23	69,005	batterij	Vervangen
7/3/23	69,005	klein materiaal	Uitvoeren
7/3/23	69,005	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
4/24/23	59,536	brandstof hoofdfilter	Vervangen
4/24/23	59,536	klein materiaal	Uitvoeren
4/24/23	59,536	luchtfilter interieur	Vervangen
4/24/23	59,536	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
4/24/23	59,536	versnellingsbakolie	Vervangen
3/7/23	53,838	klein materiaal	Uitvoeren
3/7/23	53,838	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
10/20/22	32,201	klein materiaal	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/20/22	32,201	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
10/20/22	32,201	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/20/22	32,201	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/10/22	20,728	klein materiaal	
8/10/22	20,728	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren