



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0127990



Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das un

www.PS-Team.de

...d

FAC

BKFAIDBX

S8AGASABCAUHA

Tourneo Custom

IP-V362_2021_00010-WF0-1

AT-V36X_2021_00001-WF0-1

5-WF0-D36-1

RL-V362_2019_00003-WF0-1

PR-V36X_2021_00001-WF0-1

MI

Ford-Werke GmbH

50725 Koeln

Germany

an der B-Staule

Im Radhaus, vorne rechts

WF03XXTTG3NJ15451

10.05.2022

14.01.2022

e5*2007/46*1034*10

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

metrische Einheiten

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig: 10,5 l/100 km

Mittel: 8,2 l/100 km

Hoch: 7,3 l/100 km

Höchstwert: 9,1 l/100 km

Kombiniert: 8,5 l/100 km

Gewichtet, kombiniert: - l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß

Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite Stadt:

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung

(EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

7. Höhe ohne Dachreling: 1997

29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 130/140

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

185/75 R16C 104/102S 5.5kx16H2x50.0 (1)

215/60 R17C 109/107T 6.0kx17H2x60.0 (1+2)

215/65 R16C 109/107T 6.5kx16H2x60.0 (1+2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rig-FM333

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1. Achse 1. -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	2933	mm
4.1.	Achsenabstände 1-2/2-3/3-4:	2933	mm
5.	Länge:	4972	mm
6.	Breite:	2032	mm
7.	Höhe:	2059	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2332	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges:	2542	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3240	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1675/1640	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4240	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	1110	kg
18.3.	Zentralschleppanhänger:	1110	kg
18.4.	Umgekehrten Anhängen:	750	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	112	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21.	Baumstempelbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BKFA	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1995	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)		
27.	Maximale Leistung	95,6/3250	kW at min ⁻¹
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbreunungsmotor):		
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		
28.	Getriebe (Typ):	automatik	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen)		
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	160	km/h
30.	Spurweite 1/2/3:	1744/1734	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
- Achse 1		215/60 R17C	109/107T
- Achse 2		215/60 R17C	109/107T
36.	Anhängen-Bremsanschlüsse:	7.0kx17H2x55.0 B C2	
38.	Code des Aufbaus:	mechanisch	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Orange	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):	8;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahreritzsch:	75 bei 2625 / 71	dB(A)min ³ /dB(A)
47.	Abgassnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V und		
47.1.1.	Prüfmasse:	2662	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	-	m ²
47.1.2.1.	Voraussetzliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.0.	0:	213,64712	N
47.1.3.1.	1:	-0,15400	N / (km/h)
47.1.3.2.	2:	0,07048	N / (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Minimierungsfaktor (f des):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Nein
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.	715/2007, 2018/1832AP
CO:			Petro/Diesel
THC:			6
NMHC:			44.2
NOx:			mg/km
THC + NOx:			mg/km
NH3:			20.4
Partikelmasse:			mg/km
Partikelzahl:			26.0
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		0.64
CO:			mg/km
NOx:			0.02
NMHC:			mg/kWh
THC:			mg/kWh
CH4:			mg/kWh
NH3:			mg/kWh
Partikelmasse:			ppm
Partikelzahl:			mg/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		10 ³ /kWh
48.2.	Angabe höchste RDE-Werte (falls zutreffend):		0.500
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:			80.0
Partikelzahl:			6.0
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:			mg/km
Partikelzahl:			10 ³ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
NEPZ-Werte CO ₂ -Emissionen			
Innerorts:			g/km
Außerorts:			g/km
Kombiniert:			g/km
Gewichtet, kombiniert:			g/km
NEPZ-Werte Kraftstoffverbrauch			
Innerorts:			l/100 km
Außerorts:			l/100 km
Kombiniert:			l/100 km
Gewichtet, kombiniert:			l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			-
Prüffaktor (falls zutreffend)			-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			Wh/km
Elektrische Reichweite			km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		Ja
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		e11 29
3.2.	Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en):		-
3.2.1.	Einsparungen durch NEPZ (falls zutreffend):		g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):		1.1
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen			
Niedrig:			277
Mittel:			g/km
Hoch:			214
Höchstwert:			g/km
Kombiniert:			191
Gewichtet, kombiniert:			g/km
			238
			g/km
			223
			g/km



Bild 1 : Motor



Bild 2 : Tür vorne rechts




Bild 3 : 1784279447813.jpg




Bild 4 : 1784279425800.jpg




Bild 5 : Ladekantenabdeckung



Bild 6 : Einstiegsblende hinten



Bild 7 : Sitz 1. Reihe rechts



Bild 8 : Sitz vorne rechts



Bild 9 : Wartungsnachweis



Bild 10 : Diagonal vorn links



Bild 11 : Diagonal vorn rechts



Bild 12 : Diagonal hinten rechts




Bild 13 : Diagonal hinten links




Bild 14 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 15 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 16 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 17 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 18 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 19 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 20 : Fahrzeugunterseite



Bild 21 : Serviceintervallanzeige

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.07.2022	Letzte Zulassung	11.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Transit/Tourneo Custom Kombi (TTF)(2012->) / Tourneo Custom 2.0 TDCi 320 L1 Active (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3NJ15451	Maße Länge/Breite/Höhe	4972 / - / 1997 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3240 kg	HSN / TSN	8566 / BMX
DAT Europa-Code®	022850620970002	DAT Marktindex	DE001 6293
Km-Stand abgelesen	35565	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart N1 I		Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Orange / PN4FV0	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A / O	7 mm
2 links	215 / 60 R 17 109 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109 T	Michelin / Agilis CrossClimate	A / O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2. Batterie, Active, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem 23: Radioempfang Digital mit Ford SYNC 3 Lite mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, Bordcomputer, Dachreling silber, Diebstahl-Warnanlage, Einstiegsleuchten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Notrufsystem, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fahrzeugschlüssel programmierbar (nur Fahrertür), Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts, FordPass Connect inkl. eCall, Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen), Haltegriff B-Säule, Heckklappe mit Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserievariante: Normaldach, Klimaanlage, Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum, Kühlergrill mit Chromleiste, LM-Felgen 7x17 (5-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2933 mm, Reifen 215/60 R17C, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 8 (3 Einzelsitze 2.Reihe, abnehmbar / 3 Einzelsitze 3.Reihe, abnehmbar), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremse hinten, Scheibenbremse vorn, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenschutzleisten in Wagenfarbe, Sitz-Paket 21 / 11A / 8 Fahrersitz (5-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar), Sitz-Paket 8A: Fahrersitz (5-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) Seitenairbag vorn, Teilleder, Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum, Style-Farb-Paket, Tagfahrlicht LED, Trittstufe erweitert, Trittstufe unter Schiebetür links, Trittstufe unter Schiebetür rechts, Verzurrösen (2), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
34307	Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3 Einzelsitze
23301	Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
37906	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
37907	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
22301	Wärmeschutzverglasung leicht getönt
26709	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
28002	Handschuhfach abschließbar
23413	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
14202	Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
1923	Sicht-Paket 3
35997	Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
18611	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
70329	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
25791	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
34294	Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 25.09.2024 bei Kilometerstand 17.070

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitz vorne links, Sitzbezug lose, instandsetzen
2. Sitz vorne links, Abdeckung gerissen, erneuern
3. Sitz vorne rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen
4. Sitz 1. Reihe rechts Sitzbezug, fleckig, reinigen
5. Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstiegsblende hinten rechts, verschrammt, Gebrauchsspur
Ladekantenabdeckung, verschrammt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur