Skoda ENYAQ iV 60 Sportline, SoH 89.83%, aug-21









Chassisnummer	**TMBJB7NYXMF028882**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**31-08-2021**
Eerste afgifte NL	**31-08-2021**
Europese typegoedkeuring	**e8*2007/46*0416*03**
Afgelezen tellerstand	**157.473 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**1865 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**132 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**277**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**58 kWh**
Actierradius	**390 km**
Accu gezondheid	**90 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**ACDC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Kleur	**Grijs**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- LED verlichting
- Leder/Alcantara
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Verstelbare lendesteun

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. met verlichting
- Connected services
- Cruise control
- DAB radio
- Dakrails
- Dimlichten aut.
- Draadloze telefoonlader
- ESP
- Forward Collision Warning
- Glans exterieur delen
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- Koplampreiniging
- LED achterlichten
- Lendesteunen (verstelb.)
- Lichtmetalen velgen 20"
- Matrix LED koplampen
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Side-skirts
- Sportonderstel
- Sportstuur
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Stof/kunstlederen bekl.
- Vermoeidheids herkenning
- Voll. dig. instr. paneel
- Zij airbag(s) v.



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**31-08-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie		

Opmerkingen


Geen opmerkingen


Banden

Velggrootte	**21"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Pirelli**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Pirelli**	**Zomerband**	**5 mm**
Linker achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**6 mm**
Rechter achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**6 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Blueprint





Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Interieur	vuil (interieur), Hondenhaar.
3		Interieur	laadruimte beschadigd, Hendel vervangen.
4		Linker voorstoel	versleten (interieur)
5		Dakstijl links	deukje(s)
6		Dakstijl rechts	deukje(s)
7		Motorkap	deukje(s)
8		Voorbumper	kras(sen) bumper

9		Voorbumper	kras(sen) bumper
10		Rechter voorportier	krasje(s)
		Rechter achterportier	krasje(s)
11		Rechter achterscherm	deukje(s)
12		Achterbumper	krasje(s)
13		Velg linksvoor	geschaafd
14		Velg rechtsvoor	geschaafd
15		Velg rechtsachter	geschaafd
16		Velg linksachter	geschaafd
17		Linker C stijl	deukje(s)

Opmerkingen

Geen opmerkingen