

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: UM -NA 0002E      Fahrgestell-Nummer: WF0FXXWPMHNL43736  
 Vertrags-Nummer: 98835078      Erstzulassung: 16.06.2022  
 Internes KZ: 15013917      Kilometer-Stand: 122401

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

**Ausstattung:**

**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Auto**

Lackierung: Blazer Blue      Polsterung: Premium Sensico Leder-Optik/Stoff Anthrazit      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **36.596,64**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe	0,00
Blazer Blue	0,00
Fahrerassistenz-Paket	1.092,44
Premium Sensico Leder-Optik/Stoff Anthrazit	0,00
Radmuttern, abschließbar, für Leichtmetallräder	42,02
Sicherheitstrennnetz inkl. Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe	252,10
Technologie-Paket	504,20
Winter-Paket II	336,13

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **38.823,53**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **46.200,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.200,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium X CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	1,400	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1844	zul. Gewicht (kg):	2320

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** 98835078  
**Amtliches Kennzeichen:** UM -NA 0002E  
**Übersicht erstellt am:** 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 98835078  
Amtliches Kennzeichen: UM -NA 0002E  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium X CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.12.2022	27997	Inspektion und Wartung
29.08.2023	55471	Inspektion und Wartung
26.04.2024	80713	Inspektion und Wartung
26.04.2024	80713	Bremsflüssigkeitswechsel
26.05.2025	100919	TÜV/AU (MwSt-frei)
26.05.2025	100919	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
10.07.2025	107207	Wartungszusatzumfänge
10.07.2025	107207	Inspektion und Wartung

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>UM-NA 2E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000925163-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31178429</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Ford Kuga (2020->) Plug-In Hybrid Titanium X

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WF0FXXWPMHNL43736</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>122401 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>16.06.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>15.06.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.B/E ext. aufl.</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>2488 ccm / 112 kW (152 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Blazer-Blau</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2027 / 05.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>107207 / 03.07.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>	Zustand innen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>225/65/R17/102V 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>225/65/R17/102V 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>225/65/R17/102V 8 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>225/65/R17/102V 8 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Antriebsart Frontantrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)</li> <li>• Antischlupfregelung (ASR)</li> <li>• Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink Radioempfang digital (DAB), Audiobedienung am Lenkrad, Soundsystem Bang &amp; Olufsen spielen, 9 Lautsprecher, Subwoofer, Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss, Ford SYNC 3 mit Navigation</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Dachhimmel Stoff</li> <li>• Dachspoiler Wagenfarbe</li> <li>• Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Post-Collision-System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</li> <li>• Chromeinfassung Seitenscheiben</li> <li>• Dachreling (Silber)</li> <li>• Doppelendrohr Auspuffanlage</li> <li>• Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb)</li> <li>• Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem, Fahrassistenz-System: Active City Stop</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent</li> <li>• FordPass Connect inkl. eCall</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung</li> <li>• Fußmatten Teppich</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Intelligenter Sicht-Begrenzer</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Getriebe Automatik - PowerShift ECVT</li> <li>• Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Induktionsladeschale für mobile Endgeräte</li> <li>• Intelligent Protection System (IPS) Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Körper 5-türig</li> </ul>



- KeyFree-System  
Power KeyFree-Startfunktion
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- LM-Felgen
- Mittelkonsole mit Armlehne  
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Getränkehalter vorn
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion  
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Radstand 2710 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)  
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Kindersicherung elektrisch
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Lackierung Blazer-Blau
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED  
Nebelscheinwerfer LED, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)  
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Spezialausführung 2
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung  
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe  
Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 2.Sitzreihe

- **Fahrassistenz-Paket**

Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector), Rückfahrkamera mit geteilter Ansicht, Frontkamera mit Split View, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent), Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA), Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot

- **Winter-Paket 2**

Frontscheibe heizbar, Sitzheizung hinten, Lenkrad heizbar

- **Technologie-Paket**

Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer LED, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Head-up-Display

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	- -
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung


<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

 <b>Karosserie außen</b>			
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Hinten - Links  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Hinten - Links  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur