

## 49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| NEFZ-Werte              | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Innerorts:              | 213 g/km                   | 9.3 l/100 km        |
| Außerorts:              | 136 g/km                   | 5.9 l/100 km        |
| Kombiniert:             | 164 g/km                   | 7.2 l/100 km        |
| Gewichtel, kombiniert:  | g/km                       | l/100 km            |
| Abweichungsfaktor:      |                            | N/A                 |
| Differenzierungsfaktor: |                            | N/A                 |

## 2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert) | Wh/km |
|----------------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite                 | km    |

## 3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

| WLTP-Werte             | CO <sub>2</sub> -Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Niedrig                | 260 g/km                    | 11.4 l/100 km       |
| Mittel                 | 176 g/km                    | 7.8 l/100 km        |
| Hoch                   | 153 g/km                    | 6.8 l/100 km        |
| Höchstwert             | 184 g/km                    | 8.1 l/100 km        |
| Kombiniert:            | 183 g/km                    | 8.1 l/100 km        |
| Gewichtet, kombiniert: | g/km                        | l/100 km            |

## 5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

## 5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

| Stromverbrauch                   | Wh/km |
|----------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite           | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts | km    |

## 5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

| Stromverbrauch (EC AC-weighted)              | Wh/km |
|----------------------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite (EAER)                | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | km    |

## Verschiedenes

## 51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 235/65R17 Min 98H:7.5Jx17x50.5 | 235/60R18 Min 98H:7.5Jx18x50.5 | 235/55R19 Min 98H:7.5Jx19x50.5 |
| 255/45R20 Min 98H:8Jx20x52.5   | 255/45R20 Min 98H:9Jx20x38.5   | 255/40R21 Min 98H:8.5Jx21x49.5 |
| 255/40R21 Min 98H:9Jx21x38.5   | 265/35R22 Min 98H:9Jx22x43     | M&S Min 98Q                    |

## 52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

## Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

## EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBI

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner:

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

Johan Bogren

(Unterschrift)

20220330

(Datum)

VOLVO

U

UZL1

UZL1UD0?

XC60

IP-2019\_246L1D-YV1-1

AT-2021\_0004-YV1-1

5-YV1-023

RL-1946SPAHi246D-1-YV1-1

N/A

N/A

EV-SPA\_VEP\_G3-YV1-0

Volvo Car Corporation

Assar Gabrielssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

YV1UZL1UDN1071726

20220330

20220304

e4\*2007/46\*1220\*16

**Allgemeine Baumerkmale**

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn., nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist:

**Hauptabmessungen**

4. Radstand: 2865 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 2865 mm 3-4: 2865 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1939 mm
7. Höhe: 1641 mm

**Massen**

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1965 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1200 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 2300 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 2300 kg
- 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

**Antriebsmaschine**

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: BA2012 Fremdzündung, Viertakt.
22. Arbeitsverfahren: Viertakt.
- 23.1 Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.2 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm<sup>3</sup>
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor Fahrzeug mit Einstoßbetrieb
27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min<sup>-1</sup> (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchste Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchste Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschallgetriebe auszufüllen):

| 1 Gang | 2 Gang | 3 Gang | 4 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 7 Gang | 8 Gang |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    |

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,329
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

**Höchstgeschwindigkeit**

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

**Achsen und Radaufhängung**

30. Spurweite: 1. 1668 mm 2. 1673 mm 3. 1673 mm
35. Angebrachte Rellen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen: Hinten: 265/35R22 102V, 9Jx22x44.5 / B / C1

**Bremsen**

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

**Aufbau**

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

**Umweltverträglichkeit**

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min<sup>-1</sup>
47. Drive-by: 69 dB(A)
- 47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 2035 kg
- 47.1.2 Prüfmasse: 2,610 m<sup>2</sup>
- 47.1.2.1 Querschnittsfläche: 2,610 m<sup>2</sup>
- 47.1.3 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm<sup>2</sup>: N/A
- 47.1.3.0 Fahrwiderstandskoeffizienten: 148,5 N
- 47.1.3.1 f<sub>0</sub>: 0,235 N/(km/h)
- 47.1.3.2 f<sub>1</sub>: 0,04655 N/(km/h)<sup>2</sup>
- 47.2 f<sub>2</sub>: 0,04655 N/(km/h)<sup>2</sup>
- 47.2.1 Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2 Minimalisierungsfaktor (fac): N/A
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

| CO (mg/km) | THC (mg/km) | MMHC (mg/km) | NO <sub>x</sub> (mg/km) | THC+NO <sub>x</sub> (mg/km) | Partikelmasse (mg/km) | Partikelzahl (#/km) |
|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 402,6      | 13,1        | 9,5          | 30,7                    |                             | 0,15                  | 1,65E+11            |

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m<sup>-1</sup>
- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km
- Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Motorhaubenzug, Hebel locker




Bild 19 : Motorhaubenzug, Hebel locker



Bild 20 : Schaden Motorraum, Motorabdeckung und Stirnwanddämmmatte zerrissen



Bild 21 : Schaden Motorraum, Motorabdeckung und Stirnwanddämmmatte zerrissen



Bild 22 : Schaden Motorraum, Motorabdeckung und Stirnwanddämmmatte zerrissen



Bild 23 : Schaden Motorraum, Motorabdeckung und Stirnwanddämmmatte zerrissen



Bild 24 : Füllflasche abgelaufen




Bild 25 : Rücksitzbank, Druckstellen



Bild 26 : Rücksitzbank, Druckstellen

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
Besichtigung: 11.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 277 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:  
Seitenwand hinten rechts. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Erstzulassung              | 31.05.2022                                                                        | Letzte Zulassung     | 30.05.2022      |
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller           | Volvo           |
| Typ / Verkaufsbez.         | XC60 (03.2017->) / XC 60                                                          | Aufbauart            | Geländewagen    |
|                            | B5 (Benzin) 2WD R-Design (EURO 6d)                                                |                      |                 |
| Türen                      | 5                                                                                 | Sitzplätze           | 5               |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | YV1UZL1UDN1071726                                                                 | HSN / TSN            | 9101 / BRC      |
| DAT Europa-Code®           | 019100750320008                                                                   | DAT Marktindex       | DE00E 6279      |
| Km-Stand abgelesen         | 39108                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 09 / 2027       |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E                                                                     | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW)              | 184                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1969            |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                                                      | Antriebsart          | Frontantrieb    |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 7                                                                     | Felgen               | Leichtmetall    |
| Farbe                      | Grau / 72800                                                                      | Polster / Farbe      | Leder / Schwarz |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                 |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ      | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 265 / 35 R 22 102 V                | Pirelli / Pzero Vol | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 265 / 35 R 22 102 V                | Pirelli / Pzero Vol | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 265 / 35 R 22 102 Y                | Nexen / Nfera Sport | S / O | 7 mm        |
| rechts    | 265 / 35 R 22 102 Y                | Nexen / Nfera Sport | S / O | 7 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 30.04.2026 |                     |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe-/Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachhimmel Anthrazit, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad (Sport), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Seitenwangen elektr. verstellbar Sitze vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sport-Pedalerie, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluss) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 87730 | Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid                                      |
| 14229 | Anhängerkupplung semi-elektrisch                                                   |
| 26091 | Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht                                     |
| 4219  | Fahrassistent-Paket: Driver Assistance                                             |
| 25791 | Fahrassistent-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)                           |
| 24751 | Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming                                   |
| 22707 | Frontscheibe heizbar                                                               |
| 25651 | Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon) |
| 32086 | Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert                       |
| 77419 | Kraftstofftank: 71 Ltr.                                                            |
| 1702  | Licht-Paket                                                                        |


|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 50593 | LM-Felgen 9x22 (10-Speichen, Diamantschnitt / Graphitoptik) |
| 39815 | Rückfahrkamera mit 360° Surround View                       |
| 23013 | Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt                       |
| 23007 | Seitenscheiben als Verbundglas                              |
| 3109  | Sitz-Komfort-Paket                                          |
| 33124 | Sitze vorn mit Massagefunktion                              |
| 11186 | Sonderlackierung Thunder Grau-Metallic                      |
| 2760  | Xenium-Paket                                                |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | vollständig                             |
| letzte Wartung:         | am 28.11.2025 bei Kilometerstand 33.423 |
| bis Wartung verbleiben: | 24.315 km (zum Besichtigungszeitpunkt)  |

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaubenzug, Hebel locker, erneuern (Bild 18, 19)
2. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 24)
3. Schaden Motorraum, Motorabdeckung und Stirnwanddämmmatte zerrissen, erneuern (Bild 20, 21, 22, 23)
4. Rücksitzbank, Druckstellen, smart repair (Bild 25, 26)

---

### **Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### **Bezeichnung des Schadens**

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur  
(Bild 16, 17)  
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)