



BMW 5 Reeks (MKL): 2BVG506

Vinnumber:	WBA11BN0X0CK38696	Versionname:	518d Touring (G31) 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	5/04/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	86370	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Hybrid Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	7000.0		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

Summer tyres:	225/55/17/101 Y			
	Fr.L.	Goodyear: 5 mm	Fr.R.	Goodyear: 5 mm
	Re.L.	Continental: 5 mm	Re.R.	Continental: 5 mm
Tyre profile depth FL				5.0
Tyre profile depth FR				5.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				5.0
Tyre size FL				225/55 R 17 101 Y
Tyre size FR				225/55 R 17 101 Y
Tyre size RL				225/55 R 17 101 Y
Tyre size RR				225/55 R 17 101 Y
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				259
Tyre make FR				259
Tyre make RL				256
Tyre make RR				256

Assistance equipment

Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0

Interior, Stain, Cleaning





Door panel FL, Burned, Smart repair




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Bonnet, Stone chip(s), Acceptable



Door FL, Scratch(es), Acceptable



Outer door handle FL, Scratch(es), Acceptable



Charging cable (normal), Missing, Check



Charging cable (fast), Missing, Check



Spare wheel, Missing, Check



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Bumper moulding R, Scratch(es), Acceptable



Wing RR, Scratch(es), Acceptable



Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Acceptable



Door RR, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2BVG506
Merk Model	BMW 518d Touring (G31) 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/5/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
4/1/26	81,118	controle niveaus	Uitvoeren
4/1/26	81,118	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/5/25	70,266	batterij	Vervangen
11/5/25	70,266	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/5/25	70,266	klein materiaal	
11/5/25	70,266	service brandstoffilter	Uitvoeren
11/5/25	70,266	service microfilter	Uitvoeren
11/5/25	70,266	service motorolie	Uitvoeren
4/8/25	56,347	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/8/25	56,347	controle niveaus	Uitvoeren
4/8/25	56,347	remvloeistof	Vervangen
10/8/24	48,231	batterij	Vervangen
10/8/24	48,231	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/8/24	48,231	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/8/24	48,231	klein materiaal	
10/8/24	48,231	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/8/24	48,231	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/8/24	48,231	service luchtfilter	Uitvoeren
10/8/24	48,231	service microfilter	Uitvoeren
10/8/24	48,231	service motorolie	Uitvoeren
3/28/24	35,386	controle niveaus	Uitvoeren
1/11/24	32,524	controle niveaus	Uitvoeren
9/18/23	26,668	batterij	Vervangen
9/18/23	26,668	service microfilter	Uitvoeren
9/18/23	26,668	service motorolie	Uitvoeren
6/28/23	19,486	controle niveaus	Uitvoeren
11/8/22	9,174	controle niveaus	Uitvoeren