



W1KAH0DBXSF171269

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	66.040 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	8.936 km
Typ/Modell	C 200 d	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2027
Fahrgestellnummer	W1KAH0DBXSF171269	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	14.11.2024	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (25000km - 1Jahr/25000km) - kein Nachweis
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (50000km - 1Jahr/25000km) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Grill - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Abrieb

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46180055
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Ali Tosun



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	C 200 d	Laufleistung (abgelesen)	66.040 km
Fahrgestellnummer	W1KAH0DBXSF171269	Erstzulassung	14.11.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Bad
Tölz
August-Moralt-Straße 5
83646 Bad Tölz

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46180055
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Ali Tosun



Abbildung 19: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Smart Repair

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 467214
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 48.945,00
VIN W1KAH0DBXSF171269
Erstzulassungsdatum 14.11.2024
Kennzeichen K-CC 1577

Schadensfälle der int. Belegnummer: 467214

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026100392	11.01.2026	Beifahrerseite Tür vorne	0,00
2026109003	28.04.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -