

Ford

KUGA 2.5 243CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0FXXWPMHSP25999



Descripción

Matrícula 8245NCS	Fecha de matriculación 17/06/2025	Kilometraje 18153 km
Color Negro	Año -	SOH (%) Cuero/Piel sintética
Neumáticos adicionales 5	Incidencias detectadas -	Generation -
Informe de inspección de campo firmado Compacto	Desplazamiento de motor 2488	Transmisión Automático
Descargar PDF 5	Potencia Máxima 179 KW	

Detalles del estado

Localización de la Inspección SINTAX VALENCIA	Fecha de inspeccion 28/07/2026	Carrocería 28/07/2026
---	--	---------------------------------

Mecánica

Incidencias detectadas

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	pivotes de Bandeja / Trasero Derecho ¹	Faltante	Sustitución
002	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar

			
003	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Aceptable
			
004	Capó / -	Abolladura	Aceptable
			
005	Parabrisas / -	Impacto	Sustitución
			
006	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Ralladura	Pintar
			
007	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable
			
008	Techo / -	Abolladura	Aceptable
			

009	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar
			
010	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Aceptable
			
011	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
012	Travesaño de la puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
013	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable
			
014	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Smart repair
			

Contrato

- ☒ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	6 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	6 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	6 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Contrato / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Contrato / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Contrato / Cubierta de carga



Contrato / Kit de reparación de neumáticos compresor



Contrato / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Contrato / Manual de instrucciones



pivotes de Bandeja / Trasero Derecho / Faltante



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Travesaño de la puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura

