

Skoda

KAROQ 1.5 TSI 110KW 150CV DSG AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR7NU5S5047075



Descripción

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Matrícula 6531MZB | Fecha de matriculación 12/03/2025 | Kilometraje 29452 km |
| Color Gris | Año - | Tapicería Tela |
| Número de puertas 5 | Numero de asientos - | Generation - |
| Tipo de carrocería Compacto | Desplazamiento de motor 1498 cc | Transmisión Automático |
| Tipo de combustible Gasolina | Numero de velocidades 5 | Potencia Máxima 110 KW |

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
03/06/2026


Fecha de peritación aprobada
04/06/2026

Mecánica

Detected issues

| | | | |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok | | |

Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación |
|---|------------------------|---------|-----------|
| 001 | Parabrisas / - | Rayado | Aceptable |
|  | | | |
| 002 | Paragolpes / Delantero | Rayado | Pintar |



003 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



004 Puerta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



005 Puerta / Trasero Izquierdo

Rayado

Pintar



006 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



007 Puerta / Delantero Derecho

Rayado

Pintar



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------|--------|
| Delantero Izquierdo | NEXEN | 215 / 50 / 18 / | 3.5 mm |
| Delantero Derecho | NEXEN | 215 / 50 / 18 / | 3.5 mm |
| Trasero Izquierdo | SAILUN | 215 / 50 / 18 / | 4 mm |
| Trasero Derecho | SAILUN | 215 / 50 / 18 / | 4 mm |

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Rayado

